

Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.05T

mun. Bălți

Cu privire la lucrările de *reparație capitală a edificiului Centrului de Sănătate Publică Bălți din str.Ivan Franco, 46* executate la obiectivul *Centrul de Sănătate Bălți în cadrul contractului nr. MD-MHLSP-361491-CW-REB din 11 iulie 2023, încheiat între Ministerul Sănătății în calitate de investitor și Compania „GIESENA” S.R.L.*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr.193, din 10 iulie 2023, eliberată de Primăria mun. Bălți, cu valabilitatea 12 luni

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 04 februarie 2025, fiind formată din:

Angela Paraschiv	Secretar de stat, președinte;
Nicolae Jelamschi	Director al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, membru;
Serghei Pașali	Consultant principal Direcția financiar-administrativă, membru;
Liviu Surdu	Diriginte de șantier, membru;
Boeștean Ivan	Diriginte de șantier, membru;
Guja Sergiu	Diriginte de șantier, membru;
Spînu Tudor	Diriginte de șantier, membru;
Olari Igor	Responsabil tehnic, membru

3. La recepție au mai participat:

-

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral 0300202.288.01, cu adresa mun.Bălți, str. Ivan Franco, nr.46 cu destinația administrativă, format din următoarele construcții clădire administrativă, având suprafața la sol 927,4m.p., suprafața totală 2600,00 m.p. și numărul de nivele S+P+2E+ET

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 25.09.2024;
- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
- e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost transmise proprietarului;
- g) valoarea obiectivului este de 46 176 220,11 lei, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: *în volum complet*

;

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: *în volum complet*

;

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: *în volum complet*

;

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției *nu se aplică*

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

Lucrările incluse în devizul de cheltuieli sunt îndeplinite și este posibilă

exploatarea obiectului

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică

11. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 4 (patru) anexe numerotate, cu un număr total de 6 (șase) file, a fost încheiat la data de _____ în 5 (cinci) exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Angela Paraschiv

Membri: Nicolae Jelamschi

Serghei Pașali

Liviu Surdu nr.1117 din 11.02.2022

Ivan Boeștean nr.1442 din 05.03.2024

Sergiu Guja nr.0289 din 22.09.2021

Tudor Spînu nr.1315 din 26.05.2023

Igor Olari nr.0969 1 din 31.07.2020

Reprezentantul INST⁽²⁾

(nume, prenume)

(semnătură)

Șef/șef adjunct al INST⁽²⁾

(nume, prenume)

(semnătură)

12. Lucrarea Reparația capitală a edificiului Centrului de Sănătate Publică Bălți este:

Transmisă:

Primită:

Executant:

Beneficiar:

_____20____

_____20____

(semnătura)

(semnătura)

L.Ș.

L.Ș.