

ACTUL

reviziei tehnice anuale nr. 11/09 din "11" "09" 2020

parcului de tractoare, remorci și mașini autopropulsate, efectuată de inginerul-inspector principal al Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Tehnică "Intehagro" pe r. CHISINAU
 întreprinderea SA EDILITATE
 (denumirea, adresa, telefonul)

prezența _____
 (numele, prenumele)

nr.	Marca, modelul	Nr. de înmatr.	Anul fabricării	Numărul de fabricație			Avizul stării tehnice
				șasiu	motor	tichet	
1	DU-100	CC038	2001			510417	
2	HAMM 15	CC998	2001			510418	
3	VOGELE 1603	CC997	2001			510419	
4	DZ 180	CA014	1997			510420	
5	GS 10,01	CB243	2001			510421	
5	GS 14,02	CE 099	2006			510422	
7	BW203AD4	CD929	2008			510423	
3	ARTIZANAT	CRT825	2005			510424	
3	8995	CRT688	2003			510425	
0	ZIF55B	CRT821	1989			510426	
1	PCSD5,25D	CRT824	2005			510427	
2	DU 95,2	CC955	2001			510428	
3	DU 47	CD268	1988			510429	
4	MTZ 80	CB933	1987			510430	
5	BOREX2102	CC811	2004			510431	

Directorul întreprinderii _____
 (semnătura)

Antabil-șef L.Ș. _____
 (semnătura)

Actul lucrărilor îndeplinite

denumirea serviciilor și producției speciale	suma, inclusiv TVA (lei)
TOTAL:	

S-a luat cunoștință _____
 (semnătura) L.Ș.

Un total de mașini verificate 11 nu corespund cerințelor de exploatare tehnică și circulației rutiere
 prin actului a primit-o _____
 (numele, prenumele)

Revizuirea reviziei tehnice se va efectua în luna 20

Inginer-inspector principal "Intehagro" _____
POPESCU DOREL
 (numele, prenumele)



