

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie Centrul
Consultativ Diagnostic sec.Ciocana str. Vadului-Voda 80
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2019							
		Zile							
		7	7	7	7	7	7	7	7
1.	Lucrări de reparație a tavanelor								
2	Lucrări de reparație a pereților								
3	Lucrări de reparație a pardoselelor								
4	Lucrări de reparație asupra tâmplăriei								
5	Diverse lucrări de demolare, vopsire, etc.								
6	Lucrări de reparație la sistemul de încălzire								
7	Lucrări generale de apeduct și canalizare. Rețele interioare.								
8	Lucrări de construcție. Lucrări de electricitate.								
9	Lucrări de montare asupra electricității.								
10	Lucrări de construcție asupra ventilației.								
11	Lucrări de montare asupra ventilației.								
12	Trasportarea gunoiului, deșeurilor								

Data completării: **06.11.2019**

Semnat: _____

Nume: **Muntean Igor**Funcția în cadrul firmei: **Director**Denumirea firmei: **„Alexidar Grup” SRL**