

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1581510291812](#)

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparații auto, cu piese de schimb pentru a. 2020

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț (fără TVA) | Preț (cu TVA) |
|---------|--|--------------------|------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Bunuri/servicii | | | | |
| | Lotul nr.2 Volkswagen BL CW 527; VIN – Number: WV1ZZZ7HZ8H033632; anul 2007 | | | | |
| 1. | Filtru de ulei | Buc | 3 | 175.00 | 210 |
| 2. | Filtru carburant | Buc. | 3 | 1500.00 | 1800 |
| 3. | Filtru aer | Buc. | 3 | 325.00 | 390 |
| 4. | Plăcuțe de frână față | Buc | 4 | 725.00 | 870 |
| 5. | Bucsi stabilizator | Set | 2 | 266.67 | 320 |
| 6. | Amortizoare față | Buc. | 2 | 1750.00 | 2100 |
| 7. | Amortizoare spate | Buc. | 2 | 1000.00 | 1200 |
| 8. | Pivoți | Buc. | 2 | 550.00 | 660 |
| 9. | Lichid de răcire | Litri | 10 | 291.67 | 350 |
| 10. | Lichid de frână | Litri | 1 | 83.33 | 100 |
| 11. | Stergatoare parbriz | Buc . | 2 | 150.00 | 180 |
| 12. | Bujii scintee | Buc. | 2 | 266.67 | 320 |

| | | | | | |
|-----|------------------------|-----|---|-----------------|--------------|
| 13. | Placute de frina spate | Buc | 4 | 566.67 | 680 |
| | Total lot nr2: | | | 7 650,00 | 9 180 |

Semnat: Semnat electronic Numele, Prenumele: Cucu Ghenadie În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL GALATUS-COM Adresa: mun. Balti, str. Bulgara 71/76