

Anexa nr.22
la Documentația standard nr. 2
din “ 29 ” aprilie 2022

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1649843093950 din **13.04.2022**

Obiectul achiziției: **Servicii de reparație a utilajului medical al ANSP 2022**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 4 Bidistilator-EYELA stil ACE SA-2100W(A)	Bidistilator-EYELA stil ACE SA-2100W(A)			Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP (sed.central)		
Lot 17 Spectrofotometru Acvilon CФ-101 Nr.0140, Rusia	Spectrofotometru Acvilon CФ-101 Nr.0140, Rusia			Diagnostică, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, . Ajustarea , Curățarea părții optice Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Chișinău		
Lot 23 Spălător la linia ELYZA	Spălător la linia ELYZA			Diagnostică, reparația, conform documentele tehnice a aparatului,. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP.Chișinău.		
Lot 24 Termostat 2B-151	Termostat 2B-151			Diagnostică, reparația, conform documentele tehnice a aparatului . Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Edineț		
Lot 25 Dulap de uscat CĂȘ-3M (înlocuirea motorului de agitație și	Dulap de uscat CĂȘ-3M (înlocuirea motorului de			Diagnostică, reparația, conform documentele tehnice a aparatului .		

a mecanicii)	agitație și a mecanicii)			Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Chișinău		
Lot 26 Balanța electronică Adventure Pro AV264C s/n:8728275671	Balanța electronică Adventure Pro AV264C s/n:8728275671			Diagnostică, reparația, conform documentele tehnice a aparatului . Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Chișinău		
Lot 27 Dulap de uscare ИИСС-80И	Dulap de uscare ИИСС-80И			Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Edineț		
Lot 30 Termostat cu CO2 /manometru defectat/	Termostat cu CO2 /manometru defectat/			Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Edineț		
Lot 35 Termostat LP 111 ,Ungaria ,nrserie 1293,anul 1979	Termostat LP 111 ,Ungaria ,nrserie 1293,anul 1979			Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Bălți.		
Lot 36 Balanță electronică PS-120/C/1, nr.393774	Balanță electronică PS-120/C/1, nr.393774			Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Bălți		
Lot 37 Spectrofotometru Specord 200 plus nr.223E 1577	Spectrofotometru Specord 200 plus nr.223E 1577			Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Bălți		
Lot 40 Fotometru КФК - 3 - 01, № 0700296, a. 2007.	Fotometru КФК - 3 - 01, № 0700296, a. 2007.			Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Ungheni		
Lot 41 Bidistilator de apă БИУ 041, № 846013112761, a. 2013. (schimb.elemente	Bidistilator de apă БИУ 041, № 846013112761, a. 2013.(schimb.elemente			Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la		

				reparație CSP.Ungheni		
Lot 42 Distilator D 25 № 0396 , an. 2020 (schimb elemente)	Distilator D 25 № 0396 , an. 2020 (schimb elemente)			Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Ungheni		
Lot 45 Cuptor de calcinare SNOL	Cuptor de calcinare SNOL			Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Caușeni		
Lot 48 Termostat TC-80	Termostat TC-80			Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Hînceștil		
Lot 50 Термостат TC-80M	Термостат TC-80M			Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Comrat		
Lot 52 Microplate reader Mindray MR-96A, №104958	Microplate reader Mindray MR-96A, №104958			Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatulu se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP. Comrat		
Lot 54 Distilator ДЭ-25М, Россия, №0548, 2020г.(de schmbat ТЭН)	Distilator ДЭ-25М, Россия, №0548, 2020г. (de schmbat ТЭН			Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatulu se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP.Comrat		
Lot 55 Термостат с CO2-CO2CELL190 производитель МММ Medcenter Einrichtungen GmbH №LC13062, 2013г.	Термостат с CO2-CO2CELL190 производитель МММ Medcenter Einrichtungen GmbH №LC13062, 2013г.			Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatulu se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP.Comrat		

				de schimb utilizate la reparație. CSP.Cahul		
Lot 57 Distilator ДЭ-10, nr. 922504	Distilator ДЭ-10, nr. 922504			Diagnostică, reparația, testarea hidraulică conform documentele tehnice a aparatului se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP.Cahul		
Lot 58 Pompa KIF LAB LABOPORT, type N820.3AN.18, nr. 06017335	Pompa KIF LAB LABOPORT, type N820.3AN.18, nr. 06017335			Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparaturii se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP.Cahul		
Lot 60 Microscop binocular, B- 352A, SN 378155, Italia Optica Microscopes	Microscop binocular, B- 352A, SN 378155, Italia Optica Microscopes			Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparaturii se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP.Cahul		
Lot 63 Sterilizator cu aer uscat (etuvă), POL EKO SLW 240, STD SW2SF130873 POL- EKO- APARATURA sp.j Polonia	Sterilizator cu aer uscat (etuvă), POL EKO SLW 240, STD SW2SF130873 POL- EKO-APARATURA sp.j Polonia			Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparaturii se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP.Cahul		
TOTAL						

Semnat:  Numele, Prenumele: **Guci Ruslan** În calitate de: director

Ofertantul: **Repelcom SRL** Adresa: m. Chișinău str. V. Lupu 6 ap.52

