

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. _____
din " ____ " _____ 20__

Lucrări de reparație curente din incinta sediului MAI, bd. Ștefan cel Mare,75

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024											
		Luna Septembrie				Luna Octombrie			Luna Noiembrie			Luna Decembrie	
		1-3	4-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-19
1	Organizare șantier Lucrări de reparație a Direcției Cooperare Internațională și Integrare Europeană, Sala mare de Protocol, a Ministerului Afacerilor Interne												
2	Cooperare Internațională și Lucrări de reparație curente a Sala Mica de Protocol, Anticamera Ministru, Birouri ministru din incinta Ministerului Afacerilor Interne												
3	Cooperare Internațională și Lucrări de reparație a Birou Consilier, Birou Secretar de Stat, birou Secretar General, Anticamera Secretar de Stat și Secretar General și holarile acestora în incinta												
4	Ministerul Afacerilor Interne												
5	Lucrări de reparație a Direcției Coordonare Politici Publice în edificiul Ministerul Afacerilor Interne												
6	Lucrări de reparație a Direcției Coordonare Politici Publice, Direcția Juridică Șef, în edificiul Ministerului Afacerilor Interne												
7	Lucrări de reparație a Casei Scării Direcția Juridică, Direcția politici în domeniul ordinii și securității publice combaterii criminalității și STI a Ministerului Afacerilor Interne												
8	Lucrări de reparație a Birourilor 29, 129, Camera pentru păstrare armament a Ministerului Afacerilor Interne												

Executarea lucrărilor : până în data de 20 decembrie 2024

Semnat _____

Nume: Munteanu Mihail

Funcția în cadrul întreprinderii : Director

Denumirea întreprinderii „MAGDA” S.R.L.