

RAPORT

DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI

* 1570850

Data 18 ianuarie 2021



I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare WDB9034631P813645 6. Nr. motorului 60211396022553
 2. Nr. de înmatriculare CLAK464 7. Nr. caroseriei WDB9034631P813645
 3. Certificat de înmatriculare 191600161 8. Nr. șasiului (cadrului) _____
 4. Marca, tipul, varianta M2 MERCEDES 312D 9. Anul de fabricație 1997
 5. Tipul caroseriei CA 10. Culoarea MARO
 11. Indicația vitezometrului 84100
 12. Baza de impozitare 18 locuri

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
S.C. TRANS-NEXT S.R.L.	1003609013643	rl. Călărași, s. Nișcani

III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele.	Codul personal	Adresa
ION STRATAN	0981003163911	CĂLĂRAȘI, NIȘCANI

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurări)	Suma plății	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	250	18.01.2021	15522	17.07.2021	SRL "VIMAR AUTO"
Încasări în fondul rutier	4275	12.01.2021	2	31.12.2021	B.C. "VICTORIABANK" S.A.
Asig. răspunderii civile	1593.9	18.01.2021	6394269	17.01.2022	GENERAL ASIGURĂRI S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECȚIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE

ETAPA 1

EXPERT
testare tehnică a autovehiculelor
și remorcilor acestora
VEREĞA GRIGORE

VI. CONCLUZIE

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului

CORESPUNDE CERINȚELOR

TEHNICE

GRIGORE VEREĞA, 2005016067432



L.S. Expert _____ semnătura, numele, prenumele, codul personal

Cu rezultatele inspecției tehnice sunt cunoscut

semnătura