

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

___ Lucrări de reparație capitală exterioare a edificiului SFS din mun. Bălți,
pentru îmbunătățirea procesului de reabilitare, __
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021					Anul 2022	
		Lunile						
		Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie			
1.	Organizare de șantier							
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Demontari	10 zile	11 zile	9 zile				
3.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrari de reparație	30 zile	31 zile	30 zile				
4.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Tocuri la usi si ferestre	5 zile	10 zile	6 zile				
5.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Soclu	10 zile	15 zile	4 zile				
6.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Scari exterioare si pandus	3 zile	12 zile	7 zile				

7.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Balustrade	4 zile	6 zile	5 zile				
8.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Camera soferi	10 zile	15 zile	8 zile				

Data completării: __29.07.2021__

Semnat: _____

Nume/prenume: ____Olari Elena____

Funcția în cadrul firmei: ____Administrator____

Denumirea firmei și sigiliu: __SRL OLBI COM____