

OFERTANT
SRL "Moncomtex"

График

«Lucrări de reparație a fațadei complexului cultural sportiv din s. Cucoara, Cahul»

№ п/п	Наименование работ	1 luni	2 luni	3 luni
1	Организационно-подготовительные работы	+		
2	Демонтажные работы	+	+	
3	Фасадные работы	+	+	+
4	Наружная отделка	+	+	+
5	Устройство цоколя		+	+
6	Устройство тротуарной плитки	+	+	+
7	Отделочные работы		+	+
8	Покрасочные работы			+
9	Сдача объекта заказчику			+