

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr. 115

din 15.09. 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a cabinetului de chimie și biologie

N	Denumirea lucrarilor	ZILE(pina la 25.12.22)																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	. Lucrari de constructie si reparatii																														
	Tavane											+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
	Pereti	+						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
	Pardosea		+	+	+	+	+															+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Lucrari diverse		+																												+

Semnat:semnatura electronica

Nume: Buruiana D.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: Euromontaj CTI SRL

