

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație a acoperișului cu membrane bituminoase

nr. D/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2023											
		Luni											
		1						2					
1	Organizarea de santier												
2	Demolarea/demontareasi evacuarea												
3	Termoizolarea cu polisterol												
4	Stratul suport din mortar de ciment												
5	Invelitori bituminoase												
6	Instalarea glafurilor din tabla												

Durata de executie -56zile