

## Caiet de sarcini

### Servicii de deservire tehnică și reparație a automobilelor inclusiv piese de schimb pentru anul 2024

| Nr. crt.  | Denumirea bunurilor/serviciilor                         | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință   | Serv   | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA) |
|---|---|--------------------|------------|---|--|---|
| <b>Lot 1. Servicii de deservire tehnică și reparație a mijloacelor de transport, cu piese de schimb ale DSE mun Cahul</b> |   |                    |            |   |  |   |
| <b>1</b>  | <b>Ford Tranzit, an.1999<br/>MAI 9194</b>               | un                 | 1          | Schimb ulei motor 10W40<br>Schimb filtru ulei<br>Schimb filtru aer<br>Schimb filtru motorină<br>Schimb plăcuțe frână față(set)<br>Schimb plăcuțe frâna spate(set)<br>Reglarea unghiurilor de direcție<br>Reparația completă caroseriei<br>Reparația completă suspensiei   | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1      |   |
| <b>2</b>  | <b>Mercedes Benz Sprinter,<br/>an 2014<br/>MAI 9247</b> | un                 | 1          | Schimb ulei motor 5W30<br>Schimb filtru ulei<br>Schimb filtru aer<br>Schimb filtru salon<br>Schimb filtru motorină<br>Diagnostica computerizată<br>Schimb set distribuție(GRM)<br>Schimb plăcuțe frână față(set)<br>Schimb plăcuțe frână spate(set)<br>Schimb lichid răcire<br>Reglarea unghiurilor de direcție | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 |   |
| <b>3</b>  | <b>Iveco Daily an.2006<br/>MAI 9120</b>                 | un                 | 1          | Schimb ulei motor 10W40<br>Schimb filtru ulei<br>Schimb filtru aer<br>Schimb filtru salon<br>Schimb filtru motorină<br>Diagnostica computerizată<br>Reglarea unghiurilor de direcție  | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                |   |

|   |  |    |   |   |  |  |
|---|--|----|---|---|--|--|
| 4 | <b>ATV 4*4 Can-am an.2021<br/>MAI 2230</b>               | un | 1 | Schimb ulei motor 5W30<br>Schimb filtru ulei<br>Schimb filtru aer<br>Schimb filtru salon<br>Schimb filtru benzină<br>Diagnostica computerizată<br>Schimb bujii (set)<br>Schimb lichid răcire  | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1           |  |
| 5 | <b>Mercedes Benz Sprinter<br/>an.2021<br/>MAI 9495</b>   | un | 1 | Schimb ulei motor 5W30<br>Schimb filtru ulei<br>Schimb filtru aer<br>Schimb filtru salon<br>Schimb filtru motorină<br>Diagnostica computerizată<br>Reglarea unghiurilor de direcție   | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                |  |
| 6 | <b>Mercedes Benz Sprinter<br/>an.2014<br/>MAI 2249</b>   | un | 1 | Schimb ulei motor 5W40<br>Schimb filtru ulei<br>Schimb filtru aer<br>Schimb filtru salon<br>Schimb filtru motorină<br>Diagnostica computerizată<br>Adaugare contactor masa<br>Schimb lichid racire<br>Schimb placute frina fata<br>Schimb placute frina spate | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 |  |
| 7 | <b>Volkswagen Transporter 5<br/>an.2014<br/>MAI 9226</b> | un | 1 | Schimb ulei motor 5W30<br>Schimb filtru ulei<br>Schimb filtru aer<br>Schimb filtru salon<br>Schimb filtru motorină<br>Diagnostica computerizată<br>schimb lichid racire   | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                |  |
| 8 | <b>Ford Ranger<br/>an.2018<br/>MAI 9457</b>              | un | 1 | Schimb ulei motor 5W30<br>Schimb filtru ulei<br>Schimb filtru aer<br>Schimb filtru salon<br>Schimb filtru motorină  | 1<br>1<br>1<br>1<br>1                          |  |





|   |   |    |   |   |   |  |
|---|---|----|---|---|---|--|
|   |   |    |   | Schimb contacte generator                 | 1 |  |
|   |   |    |   | Schimb bec fază scurtă/lungă 5w12V        | 1 |  |
|   |   |    |   | Schimb bec semnalizare stînga/dreapta 12V | 1 |  |
|   |   |    |   | Schimb bec semnalizare poziții 12 V       | 1 |  |
|   |   |    |   | Schimb bec semnalizare frînare 12V        | 1 |  |
|   |   |    |   | Schimb curea generator/ventilator         | 1 |  |
| <b>Servicii de deservire tehnică și reparație a mijloacelor de transport, cu piese de schimb ale USP Cantemir al DSE mun. Cahul</b> |   |    |   |   |   |  |
| <b>14</b>   | MITSHUBIHI OTLANDER<br>an.2011<br>MAI 9314<br>JMBXTCWB4005538 | un | 1 | Ulei motor                                | 1 |  |
|   |   |    |   | Filtru ulei                               | 1 |  |
|   |   |    |   | Filtru aer                                | 1 |  |
|   |   |    |   | Filtru benzina                            | 1 |  |
|   |   |    |   | Plăcuțe frînă față (set)                  | 1 |  |
|   |   |    |   | Plăcuțe frîna spate (set)                 | 1 |  |
|   |   |    |   | Amortizatoare din față (set)              | 1 |  |
|   |   |    |   | Amortizatoare din spate (set)             | 1 |  |
|   |   |    |   | Ambreiaj                                  | 1 |  |
|   |   |    |   | Bugii                                     | 1 |  |
|   |   |    |   | Caseta direcției                          | 1 |  |
|   |   |    |   | Suport frînă                              | 1 |  |
|   |   |    |   | Braț de suspensie                         | 1 |  |
| <b>15</b>   | DACIA LOGAN<br>an 2008<br>MAI 9146<br>UU1LSD4GH40688932       | un | 1 | Ulei motor 10W40                          | 4 |  |
|   |   |    |   | Filtru ulei                               | 1 |  |
|   |   |    |   | Filtru aer                                | 1 |  |
|   |   |    |   | Filtru salon                              | 1 |  |
|   |   |    |   | Filtru benzina                            | 1 |  |
|   |   |    |   | Distribuție (GRM)                         | 1 |  |
|   |   |    |   | Plăcuțe frînă față(set)                   | 1 |  |
|   |   |    |   | Plăcuțe frîna spate(set)                  | 1 |  |
|   |   |    |   | Lichid răcire                             | 5 |  |
|   |   |    |   | Ambreiaj                                  | 1 |  |
|   |   |    |   | Bugii                                     | 4 |  |
|   |   |    |   | Braț de suspensie                         | 1 |  |

