

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de reparație a unor sectoare de drum de beton, str. V. Rudico și str. M. Păduraru din satul Costuleni, r-nul Ungheni**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024								
		Zile 90								
		10	20	30	40	50	60	70	80	90
1.	Organizare de șantier									
2.	1. Depozitarea materialului									
3.	2. Lucrari de terasament									
4.	3. Asazarea inbracamintei de petris.									
5.	4. Turnarea betonului									

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**

