

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Lucrari de reconstrucție a caminului nr.3 cu supraetajarea unui nivel suplimentar și mansard, termoizolarea fațadelor, din str. Malina Mică 68

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024-2026																	
		luni																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Organizare de șantier																		
2	Compartiment C																		
3	Compartimentul SA																		
4	Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare la subsol																		
5	Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare mai sus cota 0,000																		
6	Incalzire.																		
7	Ventilare																		
8	Conditionare																		
9	Alimentare de caldura sistem III,II2.																		
10	Racire cu aer in sistemele de alimentare III,II2.																		
11	Echipament Electric de Forta Iluminat Electric Interior EEI/IEI																		
12	Comunicatii telefonice si de semnalizare																		
13	Semnalizarea de incendiu SI																		
14	Sisteme avertizare si comanda de evacuare (SACE) SI1																		
15	Aparate si mijloace de automatizare AIVC																		
16	Automatizarea conductelor interioare de alimentare cu apa si canalizare AAC																		
17	Semnalizarea automata de paza SPA																		
18	Ascensor pentru pasageri 630kg la 7 statii																		
19	Platforma de ridicare pentru persoane cu mobilitate limitata																		
20	Reparatie Havuz																		
21	Construirea liniei electrice de cablu 0,4kV																		
22	Retele de alimentare cu apa exterioare																		
23	Amenajare a terenului																		
24	Forme arhitecturale mici																		

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Scerbina Angela  
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator  
Denumirea întreprinderii: SRL "Eurostil Construct"