

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr. _____

din “ _____ ” _____ 20____

Lucrări de reparație capitală în blocul nr.3 a UPS Ion Creangă din Chișinău,
str.Ion Creangă 1.

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023						
		Ziua						
		1-3	3-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60
1	Organizare șantier							
2	Lucrări de reparație							
3	Sistema de ventilare							
4	Rețele de apă și canalizare							

Executarea lucrărilor : Lucrările se vor executa în termen de 2 luni de la semnarea contractului și ordinului de începere a lucrărilor

Semnat _____

Nume: Munteanu Mihail

Funcția în cadrul întreprinderii : Director

Denumirea întreprinderii „MAGDA” S.R.L.