

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 01 din 24 august 2022

privind lucrarea executată la obiectul **Reabilitarea și modernizarea drumului de acces auto de la Drumul L 452 spre stația de pompare în s. Scoreni, rl Strășeni. Obiect Nr 01/15-20 (sectorul PC 6+60-PC 13+13)** în cadrul contractului nr. 10 din 29 martie 2022 încheiat între **Primăria Scoreni și SRL Plan-Toby** pentru lucrările de construcții pentru anul 2022

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 1, eliberată de Primăria Scoreni la 21/03/2022.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.08.2022, fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Tabacari Svetlana – Primar s. Scoreni

Membrii:

Godoroja Daniel – Responsabil Tehnic

Ignatiuc Andrei – Diriginte de Șantier

Calitin Victor – Proiectant

Barbos Valentina – contabil Primăria Scoreni

Nohailic Nicolai – consilier Consiliul Local Scoreni

3. Au mai participat la recepție:

Moșneaga Dan – Antreprenor

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția la terminarea lucrărilor a obiectului : **Reabilitarea și modernizarea drumului de acces auto de la Drumul L 452 spre stația de pompare în s. Scoreni, rl Strășeni. Obiect Nr 01/15-20 (sectorul PC 6+60-PC 13+13)**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările de construcție au fost executate calitativ și cantitativ în termen contractat cu respectarea DTP și actelor normative în vigoare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se propune: **Recepția la terminarea lucrărilor a obiectului : Reabilitarea și modernizarea drumului de acces auto de la Drumul L 452 spre stația de pompare în s. Scoreni, rl Strășeni. Obiect Nr 01/15-20 (sectorul PC 6+60-PC 13+13)**

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____ - _____, adresa poștală _____ - _____, destinația _____ - _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____ - _____, suprafața totală, _____ - _____, numărul de etaje _____ - _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Se propune spre recepție la terminarea lucrărilor conform actului de inspecție nr. 2884/23 din 26.04.2023 cu condiția efectuării controlului volumelor și costul lucrărilor până la recepția finală a obiectivului.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei:

Tabacari Svetlana – Primar s. Scoreni

Membrii:

Godoroja Daniel – Responsabil Tehnic

Ignatiuc Andrei – Diriginte de Șantier

Calitin Victor – Proiectant

Barbos Valentina – contabil Primăria Scoreni

Nohailic Nicolai – consilier Consiliul Local Scoreni

10. Lucrarea **Reabilitarea și modernizarea drumului de acces auto de la Drumul L 452 spre stația de pompare în s. Scoreni, rl Strășeni. Obiect Nr 01/15-20 (sectorul PC 6+60-PC 13+13)** este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"24" august 2022
L.Ș.


(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"24" august 2022
L.Ș.

(semnătura)

Lista pieselor din documentația scrisă și desenate a obiectului care sunt lipsă sau incomplete.

Toate actele sunt complete lipsuri nu-s



Comisia de recepție:

Președintele Comisiei:

Tabacari Svetlana – Primar s. Scoreni

Membrii:

Godoroja Daniel – Responsabil Tehnic

Ignatiuc Andrei – Diriginte de Șantier

Calitin Victor – Proiectant

Barbos Valentina – contabil Primăria Scoreni

Nohailic Nicolai – consilier Consiliul Local Scoreni



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Toate lucrările au fost executate conform DTP, lipsuri nu sunt

Vezi act de inspectare nr 2884/23 din 26.04.2023



A large area of horizontal lines, mostly obscured by a large, illegible blue scribble.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei:

Tabacari Svetlana – Primar s. Scoreni

Membrii:


Godoroja Daniel – Responsabil Tehnic

Ignatiuc Andrei – Diriginte de Șantier

Calitin Victor – Proiectant

Barbos Valentina – contabil Primăria Scoreni

Nohailic Nicolai – consilier Consiliul Local Scoreni



Handwritten signatures in blue ink, including one that appears to be 'Nohailic'.

Obiectii nu sunt

[Large blue scribble on lined paper]

Comisia de receptie:

Președintele Comisiei:

Tabacari Svetlana – Primar s. Scoreni

Membrii:

Godoroja Daniel – Responsabil Tehnic

Ignatiuc Andrei – Diriginte de Șantier

Calitin Victor – Proiectant

Barbos Valentina – contabil Primăria Scoreni

Nohailic Nicolai – consilier Consiliul Local Scoreni

[Signatures and official stamps in blue ink]