

Anexa nr.22
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1747637004627 din 19 mai.2025
	Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică a climatizatoarelor

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractant	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
Lotul nr.1 - Servicii de deservire tehnică a climatizatoarelor						
Servicii de deservire tehnică a climatizatoarelor				Caracteristicile tehnice/ cerințele Verificări primare •Stare generale unitate internă •Stare generală unitate externă •Instalare conformă cu specificațiile producătorului •Alimentare la sursa de tensiune •Funcționalitatea telecomenzii sau a interfeței de comandă •Temperatura recomandată de funcționare interior/exterior •Pierderi vizibile de agent frigorific •Stare sistem filtrare unitate internă •Stare sistem drenaj condens •Stare traseu și izolație frigorifică •Stare elemente fixare - console unitate externă Proceduri standard profilaxie / mentenanță	Caracteristicile tehnice/ cerințele Verificări primare •Stare generale unitate internă •Stare generală unitate externă •Instalare conformă cu specificațiile producătorului •Alimentare la sursa de tensiune •Funcționalitatea telecomenzii sau a interfeței de comandă •Temperatura	

				•Curățare filtre unitate intern –curățat de praf –curățat cu soluție anti bacterii –degresat –antibacterian •Curățare evaporator unitate interna •Curățare carcasa unitate interna •Curățare condensator unitate externa •Curățare carcasa unitate externa •Tensiune electrica •Amperaj compresor •Fazaj compresor •Verificare conexiuni electrice •Verificare presiune aspirație •Verificare și curățare electroventilator unitate interna, daca este cazul •Verificare și curățare electroventilator unitate externa, daca este cazul Verificare circuit frigorific, inclusive presiunea ajustarea la nivel funcțional a presiunii a agentului frigorific (pînă la 150g/ bucată); În condiții Incoterms: DDP (Franco destinație vămuit) 2020, cu transportul Prestatorului, în termen de 15 zile de la semnarea contractului. Locția deservirii: •bd. Ștefan cel Mare și sfânt, 163, mun.Chișinău; • str.Costiujeni, 5/1, or.Codru, mun.Chișinău; NOTĂ: 1. Daca in urma verificărilor efectuate se constata stări care pot fi corectate prin curățare, igienizare si operațiuni mecanice (strângere, lărgire, re poziționare etc), acestea vor fi efectuate de către echipa tehnica în faza proceduri standard profilaxie /mentenanță. 2. Daca in urma verificărilor efectuate se constata că defecțiunile constatate nu pot fi înlăturate în baza proceduri standard profilaxie/mentenanță, echipa	recomandata de functionare interior/exterior •Pierderi vizibile de agent frigorific •Stare sistem filtrare unitate interna •Stare sistem drenaj condens •Stare traseu și izolație frigorifică •Stare elemente fixare - console unitate externa Proceduri standard profilaxie	
--	--	--	--	---	---	--

				tehnică a operatorului economic va prezenta obligatoriu acte de constatare tehnica pentru fiecare UNITATE de echipament, descrierea defecțiunilor și a elementelor/modulelor defectate care necesită a fi înlocuite/reparate inclusiv și lucrările adăugătoare necesare, REINSTALARE cu estimarea costurilor pentru a aduce echipamentele la stare funcțională conform specificațiilor tehnice.		
Lotul nr.2 - Servicii de deservire a sistemului de ventilare în laborator						
Servicii de deservire a sistemului de ventilare în laborator				Caseta Filtru F7 P, FLT F7 428x428x300 (1-2-0304-1003) VTS; Deservire unitate de tratare a aerului; Deservire unitate externa WRF; Perioada deservirii, (iunie-octombrie). Locția deservirii: • str.Costiujeni, 5/1, or.Codru, mun.Chișinău;		

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Stanislav Vasilița În calitate de: Administrator

Ofertantul: Rio-Medical SRL Adresa: strada N. Testemițeanu 19/3, ap. 101, mun. Chișinău, Republica Moldova