

**Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr.1 _ din 17.12.2025

localitatea **s.Negureni,r.Telenesti**

Cu privire la lucrările de construcții **Reparatia capitala a acoperisului casei de cultura s.Negurei r.Telenesti** executate la obiectivul **Casa de Cultura s.Negureni,r.Telenesti** în cadrul contractului nr.46 din **23.12.2024**, încheiat între **SRL Alarcon Group si Primaria c.Negureni,r.Telenesti**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr.01 , din **12.02.2025**, eliberată de **Primaria com.Negureni r.Telenesti** cu valabilitatea până la **terminarea lucrarilor**.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 17.12.2025 fiind formată din:
Popa Ion,primarul com.Negureni -presedintele comisiei
Cudelea Parascovia.contabil sef primaria c.Negureni-membru
Mereuta Alexei,diriginte de santier,-membru
Moraru Adelina,specialist atestat-membru
Tuluc Elena,proectant,specialist atestat-membru

(nume, prenume, funcție)

3. La recepție au mai participat:

Director SRL Alarcon Group - Terzi Alexandr
Reprezentantul ONDRL- Rusu Anatolie

(nume, prenume, funcție)

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral 8937203.528, cu adresa r-ul Telenesti, s.Negureni str. Stefan cel Mare si Sfint 7, cu destinația social-culturala, format din următoarele construcții având suprafața la sol 845 m2, suprafața totală 1445m2 și numărul de nivele 2.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 06.10.2025
- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
- e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;
- g) valoarea obiectivului este de 2 267 999,40 lei, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: **Reparatia capitala a acoperisului casei de cultura s.Negureni.**

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: **Reparatia capital a acoperisului casei de cultura s.Negureni**

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: **Reparatia capitala a acoperisului casei de cultura s.Negureni**

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției **Reparatia capitala a acoperisului casei de cultura s.Negureni**

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:
De-a receptiona obiectul nominalizat,la terminarea lucrarilor

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

Lucrarile de amenajare au fost executate in tot volumul prevazut in documentatia de proiect, cartea tehnica este completa.

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De receptionat la terminarea lucrarilor si de recomandat beneficiarului exploatarea corecta a edificiului

10.

Reprezentantul INST⁽²⁾ _____
(nume, prenume) (semnătură)

Șef/șef adjunct al INST _____
(nume, prenume) (semnătură)

11. Prezentul proces-verbal, conținând **doua** file și **cinci** anexe numerotate, cu un număr total de **sapte** file, a fost încheiat la data de _____.

Comisia de recepție:

Președinte: **Popa Ion** _____

Membri: **Cudelea Parascovia** _____

Mereuta Alexei _____

Moraru Adelina _____

Tuluc Elena _____
(nume, prenume) (semnătura)

12. Construcția **Reparatia capitala a acoperisului casei de cultura s.Negureni,r.Telenesti este:**

Transmisă:

Executant: Alarcon Group SRL
Director Terzi Alexandr

Primită:

Investitor: Primaria com.Negureni
Primar Popa Ion

(semnătura)
L.Ș.

(semnătura)
L.Ș.

Notă. În cazul în care concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică are un volum mare, aceasta se anexează la procesul-verbal de recepție, efectuându-se mențiunea respectivă în procesul-verbal, cu indicarea numărului de file suplimentare, iar semnătura se aplică atât pe procesul-verbal, cât și pe anexa respectivă. În acest caz, anexa devine parte componentă și indispensabilă a procesului-verbal de recepție.

Au fost executate conform proiectului si devizului de cheltuieli

[illegible]

Beneficiar _____

Diriginte de santier _____

Responsabil tehnic _____

Observațiile Comisiei de recepție

Obiectii nu sunt

[illegible]

Beneficiar _____

Diriginte de santier _____

Responsabil tehnic _____

Instrucțiuni de exploatare și urmărire a comporării in exploatare a obiectivului

[illegible]

Beneficiar

Diriginte de santier_____

Responsabil tehnic _____

Valoarea obiectivului

1. Demolari	178 321,98
2. Centura monolita	269 606,86
3. Acoperis	1 790 401,37
4. Lucrari diverse	29 669,19
Total	2 267 999,40

Beneficiar _____

Diriginte de santier _____

Responsabil tehnic _____