

GRAFIC F3.3

**«Reabilitarea termică căminului studențesc Universității de Stat din Comrat finanțat în Fondul
pentru Eficiență Energetică»**

Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019		
	Luna		
	1	2	3
Подготовительные работы			
Демонтажные работы			
Установка окон и дверей			
Внутренняя отделка откосов и окраска			
Устройство наличников			
Устройство козырьков			
Утепление стен			
Финишные фасадные работы			
Ремонт цоколя и устройство отмостки			
Монтаж водосточной системы			
Процесс сдачи объекта Заказчику			

Ofertant

 (semnătura autorizată)