

**FORMULARUL F3.3**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrărilor de reparație capitală a încăperilor de Laborator „Covid 19” în cadrul Centrului de Sănătate Publică Căușeni**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021				
		Luna				
		8	9			
1.	Organizare de șantier	****				
	Lucrari de reparatii in incaperile 1-4	**	**			
	Lucrari de reparatii in incaperile 5,8, si 9	**	**			
...	Lucrari de reparatii in incaperile laboratorului microbiologic	*	***			
	Lucrari de reparatii in coridor	*	***			
	Grupuri sanitare si camera de Baie	*	***			

Semnat: electronic

Nume: Gandrabur Oxana

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei SRL San Construct Grup