

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1735550545889 din 30.12.2024
Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță a ascensoarelor pentru anul 2025 <u>IMSP SR Anenii Noi</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1. Servicii de mentenanță a ascensoarelor pentru anul 2025 <u>IMSP SR Anenii Noi</u>						
Servicii de mentenanță a ascensoarelor pentru anul 2025 <u>IMSP SR Anenii Noi</u>	Ascensor pentru bolnavi: APB 500 kg , 5 stații, anul fabricării 1982			DP și RGA, în baza prevederilor HG Nr.506/2017. 1) Principalele operațiuni din cadrul lucrărilor de revizie și servicii care se efectuează de către electromecanic conform p. 163 din Cerințe minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor (HG Nr. 506 din 05.07.2017).	DP și RGA, în baza prevederilor HG Nr.506/2017. 1) Principalele operațiuni din cadrul lucrărilor de revizie și servicii care se efectuează de către electromecanic conform p. 163 din Cerințe minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor (HG Nr. 506 din 05.07.2017).	
	Ascensor pentru pasageri: NIKAN - Liftmontaj AP 450 kg , 6 stații, anul fabricării 2022	Moldova	NIKAN	2) Asigurarea intervențiilor operative în caz de oprire sau de funcționare defectuoasă a ascensoarelor prin personal specializat în maxim 2 ore de la primirea sesizării din partea beneficiarului în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08:00 - 17:00. În cazul persoanelor blocate în cabină, intervenția se va face în maximum o oră, indiferent de ora și zi a săptămânii.	2) Asigurarea intervențiilor operative în caz de oprire sau de funcționare defectuoasă a ascensoarelor prin personal specializat în maxim 2 ore de la primirea sesizării din partea beneficiarului în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08:00 - 17:00. În cazul persoanelor blocate în cabină, intervenția se va face în maximum o oră, indiferent de ora și zi a săptămânii.	
	Ascensor pentru pasageri: KLEEMANN -Augustlift. AP 450 kg , 3 stații, anul fabricării 2023	Grecia	KLEEMANN	3) Asigurarea dispecerat permanent, 24 ore din 24, la sediul prestatorului. 4) Efectuarea reviziilor generale după un program stabilit de comun acord cu beneficiarul. 5) Lucrările de reparare efectuate la	3) Asigurarea dispecerat permanent, 24 ore din 24, la sediul prestatorului. 4) Efectuarea reviziilor generale după un program stabilit de comun	

	Ascensor pentru pasageri: Baslift AP 1275 kg, 5 stații, anul fabricării 2024 AEP 1275-10-1100-Baslift	Moldova	Baslift	ascensoare conform p. 175 din Cerinte minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor (HG Nr. 506 din 05.07.2017). 6) Piese defecte inlocuite vor fi predate beneficiarului. Contravaloarea pieselor de schimb nu face obiectul prezentei achizitii. 7) Dupa fiecare interventie, independent de tipul prestafiei, fumizorul are obligatia sa asigure curatirea locului de munca, aducandu-1 in starea anterioara efectuarii interventiei. 8) Furnizorul efectueaza inscrierea in Registrul de Supraveghere al ascensorului cu privire la lucrarile si constatările personalului de intretinere. 9) Fumizorul intocmeste Nota de constatare pentru avarii (situatii in care componentele sunt distruse sau uzate premature prin violent, incendiu, inundatii sau alte situatii rezultate din nerespectarea conditiilor de functionare) si solicita beneficiarului emiterea unei comenzi ferme pentru inlocuirea subansamblelor deteriorate.	acord cu beneficiarul. 5) Lucrarile de reparare efectuate la ascensoare conform p. 175 din Cerinte minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor (HG Nr. 506 din 05.07.2017). 6) Piese defecte inlocuite vor fi predate beneficiarului. Contravaloarea pieselor de schimb nu face obiectul prezentei achizitii. 7) Dupa fiecare interventie, independent de tipul prestafiei, fumizorul are obligatia sa asigure curatirea locului de munca, aducandu-1 in starea anterioara efectuarii interventiei. 8) Furnizorul efectueaza inscrierea in Registrul de Supraveghere al ascensorului cu privire la lucrarile si constatările personalului de intretinere. 9) Fumizorul intocmeste Nota de constatare pentru avarii (situatii in care componentele sunt distruse sau uzate premature prin violent, incendiu, inundatii sau alte situatii rezultate din nerespectarea conditiilor de functionare) si solicita beneficiarului emiterea unei comenzi ferme pentru inlocuirea subansamblelor deteriorate.	
--	--	---------	---------	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2