

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații a copertinei clădirii din str.31 August 1989, 137A
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2019					
		Zile					
		5	5	5	5	5	5
1.	Lucrări de demontare a elementelor de acoperiș						
2	Lucrări de desfacere a planșeelor de lemn						
3	Lucrări de montare a capriorilor cu tratament antiseptic						
4	Lucrări de reparație a tavanelor suspendate						
5	Lucrări învelitorilor din tabla zincata sau tabla plana						
6	Transportarea materialelor, pamantului						

Data completării: **18.11.2019**

Semnat: _____

Nume: **Muntean Igor**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **„Alexidar Grup” SRL**