

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Termoizolarea peretilor si raportul de eficienta energetica a Casei de cultura cu nr.
Cad. 1441113.209.01 din satul Pererita, raionul Briceni**

Reparatia curenta a cabinetelor din Consiliul raional Edinet (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		
		Luna		
		1 (Aprilie)	2(Mai)	3(Iunie)
1	Capitolul 1. Demolari	----		
2	Capitolul 2 .Sistema de scurgere			----
3	Capitolul 3.Termoizolarea planseu	-----		
4	Capitolul 4.Termozolarea tavan subsol	-----		
5	Capitolul 5 Gratar fronton	--		
6	Capitolul 6.Rampa de acces		---	
7	Capitolul 7.Finisare pereti exteriori	-----	-----	
8	Capitolul 8.Finisari glafuri exterioare		--	--
9	Capitolul 9.Soclu			-----
10	Capitolul 10 .Pereu			-----
11	Capitolul 11			----

Semnat: _____

Nume: Cucuta Iurie

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general