

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

**Lucrări de resistematizare/reparație capitală a sălii de sport din clădirea cu numărul cadastral 0100518.107.08
situată pe str. Mesager, nr.5/5.**

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026															
		luni															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Organizarea de santier	■															
2	Demontarea/demolarea	■	■	■													
3	Elemente constructive		■	■	■												
4	Solutii arhitecturale				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Rețele de apa si canalizare				■	■	■	■					■	■	■	■	■
6	Rețele electrice interioare				■	■	■	■						■	■	■	■
7	Semnalizare incendiu							■	■	■				■	■	■	■

Durata de executie - 15.03.2026-15.11.2026