

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație curente a clădirii CNPF: - lucrări de reparație a peretelui interior și exterior - lucrări de reparație a burlanelor de scurgere a apei de pe acoperișul clădirii Comisiei Naționale a Pieței Financiare din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.77, mun.Chișinău

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Luna: noiembrie-decembrie			
		1	2	3	4
1	Organizare pe șantier	X			
2	Desfaceri	X			
3	Lucrari de reparatii interioare	X	X		
4	Reparatia acoperisului		X	X	
5	Finisari			X	X
6	Transportarea deseurilor de constructie				X

Executarea lucrarilor se va efectua în termen de 25 zile calendaristice, de la data semnarii contractului, conform graficului.

Semnat: Marandici Ghenadie
Nume: Marandici Ghenadie
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: VIKMAR INVEST SRL