

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a îmbrăcăminții rutiere pe drumurile G103 M1 – Văsieni – R3;
 G103 M1 – Văsieni – R3,(parcare școală) și G110 Gâsca – Zolotievca – Pervomaisc –
 Gangura – Răzeni – M3,
 amplasate teritorial în raionul Ialoveni

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025							
		august			septembrie			octombrie	
		01-09	11-20	21-30	01-10	11-20	22-30	01-10	11-15
1	Organizarea șantierului / Lucrări pregătitoare	x							
2	G103 Amenajarea stratului din piatra spartă, lucrări de reciclare		x	x	x	x			
3	G103 Amenajarea straturilor din betoane asfaltice					x	x		
4	G103 Consolidarea acostamentelor						x	x	
5	G103 Siguranța rutieră						x	x	x
6	Amenajarea parcării	x	x	x					
7	G110 Amenajarea stratului din piatra spartă, lucrări de		x	x	x	x			
8	G110 Amenajarea straturilor din betoane asfaltice						x	x	
9	G110 Consolidarea acostamentelor, rigolelor							x	x
10	G110 Siguranța rutieră							x	x

Semnat:

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Service Tulis S.R.L.