

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Denumirea obiectivului: Lucrari de reparatie exterioara si termoizolarea caminului nr.2,
mun. Chisinau str.N. Costin 55

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Luna 1				Luna 2				Luna 3			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
	Organizarea de santier												
1	Lucrari de reparatie												
Total (80 zile) Pina la data de 25.08.2024													

Data comletarii: **28.05.2024**

Semnat:

Nume:

Secieru Oleg

Funcția în cadrul firmei:

Administrator

Denumirea firmei și sigiliu:

"SECRIERU PRIM"SRL