

## Specificații tehnice

Anexa nr.22

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1666615099272</u>							
Denumirea procedurii de achiziție: <b>COP Servicii de deservirea ascensoarelor pentru anul 2023</b>							
Nr./o	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Servicii de deservirea ascensoarelor pentru anul 2023, LOT 1</b>							
1.1	str. Burebista, 93 maternitate	AP-320-0.71, nr. 2303, 7 stații, anul fabricării/instalării – 80/81	Belarus	Moghiliov	Cerințe tehnice: 1) curățarea ascensorului; 2) verificarea nivelului uleiului, acolo unde este cazul; 3) verificarea uzurii lagărelor și a bunei funcționări a sistemului de ungere; 4) ungerea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere; 5) verificarea uzurii cablurilor de tracțiune și a fixării acestora; 6) verificarea funcționării componentelor de siguranță și reglării acestora; 7) verificarea funcționării mecanismelor ascensorului; 8) verificarea elementelor de prindere ale cabinei și contragreutății; 9) verificarea strângerii elementelor de îmbinare și a articulațiilor; 10) verificarea fixării tamponelor și a limitatoarelor de sfârșit de cursă; 11) verificarea funcționării sistemului electric de forță, de comandă, de iluminare și de semnalizare; 12) verificarea conexiunilor prizei de punere la pământ ale echipamentelor electrice; 13) verificarea conexiunilor la aparate și a clemelor din dulapurile electrice și din	DP (deservire parțială), RGA (revizia generala anuala) Conform caietului de sarcini	HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
1.2	str. Burebista, 93 maternitate	AP-320-0.71, nr. 2057, 7 stații, anul fabricării/instalării – 80/81	Belarus	Moghiliov		DP, RGA	
1.3	str. Burebista, 93 maternitate	AP-320-0.71, nr. 2056, 7 stații, anul fabricării/instalării – 80/81	Belarus	Moghiliov		DP, RGA	
1.4	str. Burebista, 93 pediatria	AP-320-0.71, nr. 3269, 7 stații, anul fabricării/instalării – 83/85	Belarus	Moghiliov		DP, RGA	
1.5	str. Burebista, 93 pediatria	AP-320-1.0, nr. 3270, 6 stații, anul fabricării/instalării – 84/85	Belarus	Moghiliov		DP, RGA	
1.6	str. Burebista, 93 maternitate	AS-500-0.5, nr. 2060, 7 stații, anul fabricării/instalării – 80/81	Rusia	Leningrad		DP, RGA	
1.7	str. Burebista, 93 chirurgie	AS-500-0.5, nr. 3702, 7 stații, anul fabricării/instalării – 83/86	Rusia	Scerbinka		DP, RGA	
1.8	str. Burebista, 93 chirurgie	AS-500-0.5, nr. 3701, 7 stații, anul fabricării/instalării – 83/86	Rusia	Moscova		DP, RGA	
1.9	str. Burebista, 93 maternitate	AS-500-0.5, nr. 2058, 6 stații, anul fabricării/instalării – 80/80	Rusia	Leningrad		DP, RGA	
1.10	str. Burebista, 93 policlinica	AS-500-0.5, nr. 5467, 4 stații, anul fabricării/instalării – 89/90	Rusia	Scerbinka		DP, RGA	
1.11	str. Burebista, 93 policlinica	AP-500-1.0, nr. 5466, 4 stații, anul fabricării/instalării – 89/89	Rusia	Scerbinka		DP, RGA	

1.12	str. Burebista, 93 bloc alimentar	AM-500-0.18, nr.2353, 2 stații, anul fabricării/instalării – 80/81	Rusia	Orlovsk	cutiile de conexiuni; 14) verificarea stării glisierelor, a sistemului de susținere a glisierelor și a roții de fricțiune; 15) verificarea funcționării și etanșeității circuitelor hidraulice, acolo unde este cazul; 16) verificarea alunecării cablurilor pe roata de fricțiune; 17) verificarea ușilor de acces la puțul ascensorului. Prestatorul asigură funcționarea ascensoarelor la parametrii nominali în conformitate cu performanțele definite de producător. Prestatorul respectă regulile de securitate, protecție a muncii și combatere a incendiilor în timpul prestării serviciilor de deservire a ascensoarelor. Prestatorul asigură: 1. RT – o dată în 15 zile; 2. RGS – o dată în 6 luni; 3. RGA – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; 5. Dispeceratul central – 24/24.	DP, RGA	HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
1.13	str. Burebista, 93 sterilizare	AMM-100-0.25, 2 stații, anul fabricării/instalării – 80/80	Belarus	Moghiliov		DP, RGA	
1.14	str. Burebista, 93 patomorfologie	AS-500-0.5, nr. 2812, 2 stații, anul fabricării/instalării – 80/83	Rusia	Leningrad		DP, RGA	
1.15	str. Burebista, 93 pediatrie	AP-320-1.0, nr. 3271, 7 stații, anul fabricării/instalării – 84/85	Belarus	Moghiliov		DP, RGA	
1.16	str. Burebista, 93 pediatrie	AS-500-0.5, nr. 3320, 7 stații, anul fabricării/instalării – 83/85	Rusia	Leningrad		DP, RGA	
1.17	str. Burebista, 93 maternitate	AS-1000-1.0, nr.10065, 7 stații anul fabricării/instalării – 21/21	Turcia			DP, RGA	
1.18	str.V.Alecsandri,2 Cl. Em.Coțaga	AS-500-0.5, nr.4764, 4 stații, anul fabricării/instalării – 87/88	Rusia	Scerbinka		DP, RGA	
<b>TOTAL</b>		<b>18 buc.</b>					

Semnat: electronic

Numele, Prenumele: Petru Budurin

În calitate de: Administrator interimar

Ofertant: ÎMS „Liftservice”

Adresa: str. Transnistria, 10