



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova
Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

ACT DE INSPECTARE

Nr. 3978 din 20.04.2023

1. Numele, prenumele și funcția persoanelor care au efectuat inspectarea la fața locului:

Mihail Alexuța, inspector principal al Direcției SSMCIPC

2. Temeiul efectuării inspectării: în conformitate cu cererea nr. 3978/23 din 12.04.2023

3. Domeniul de activitate cercetat: evaluarea riscului de incendiu

4. Locul inspectării, denumirea obiectivului, adresa: tabăra de odihnă „Zîmbetul” din Parcul Nistrean, or. Vadul lui Vodă.

5. Timpul efectuării inspectării: 19.04.2023, ora 14:44.

6. Beneficiar/Investitor/Proprietar: proprietar SRL „Zîmbetul”

7. Antreprenor/Subantreprenor:

8. Proiectant:

9. Descrierea obiectului inspectat/caracteristici: Clădiri cu 1 și 2 nivele, asigurate cu acces pentru autospecialele de intervenție la incendiu și surse de alimentare cu apă în caz de incendiu.

10. Constatările și rezultatele inspectării: Cantina și odăile de odihnă din clădirea cu 2 nivele nu sunt dotate instalație automată de semnalizare și avertizare la incendiu (NCM E. 03.03:2018, p. 1.2, 1.8 tab nr. 1).

11. Declarațiile persoanei la care are loc inspectarea și/sau ale angajaților acesteia:

11.1 Semnătura reprezentantului /persoanei unde are loc inspectarea:

(numele, prenumele, funcția, date personale din B.I., contacte)

(semnătura)

12. Mențiuni speciale

12.1 Semnătura martorilor:

1. _____
 2. _____
- (numele, prenumele, date personale din B.I., contacte) (semnătura)

13. Propuneri: De înlăturat neconformitățile constatate în cadrul controlului.

14. Anexa

15. Semnăturile inspectorilor:

Mihail Alexuța

(numele, prenumele)

(semnătura)

(numele, prenumele)

(semnătura)

16. Copia Actului de inspectare am primit:

(funcția, numele, prenumele reprezentantului)

(semnătura)

(data)