

Graficul de executie

La obiectul: **Reparatii interioare, Scoala de arte M. Cibotari din mun. Cahul**

Perioada de executie 90 zile

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019			
		Septembrie	Octombrie	Noiembrie	
1.	Organizare de şantier	X			
2.	Lucrari de reparatie Categoria de lucrări:				
	1. Demontare	X	XX		
	2. Lucrari de montare		X	XX	
	3. Finisari			XX	

Data completării: **09.09.2019**

Nume/prenume: **Gandrabur Oxana**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei **SRL San Construct Grup**



Semnat: