



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

ACT DE INSPECTARE

Nr. 10/83 din 23.05.2024

1. Numele, prenumele și funcția persoanelor care au efectuat inspectarea la fața locului:

Mihail Alexuța, șef adjunct interimar al Direcției supraveghere tehnică și control în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile.

2. Temeiul efectuării inspectării: conform cererii nr. 5226/24 din 16.05.2024.

3. Domeniul de activitate cercetat: evaluarea riscului de incendiu

4. Locul inspectării, denumirea obiectivului, adresa: tabăra de odihnă Campingul din Parcul Nistrean, or. Vadul lui Vodă.

5. Timpul efectuării inspectării: 23.05.2024

6. Beneficiar/Investitor/Proprietar: Confederația de Sindicate

7. Antreprenor/Subantreprenor _____

8. Proiectant: _____

9. Descrierea obiectului inspectat/caracteristici: Clădiri cu 2 și 4 nivele, asigurate cu căi de acces și sursă de alimentare cu apă în caz de incendiu.

10. Constatările și rezultatele inspectării:

Încăperile punctului medical nu sunt dotate cu instalație automată de semnalizare și avertizare la incendiu (NCM E.03.03:2018, pct.1.2);

Pe tavanul și pereții căilor de evacuare din cantină, sunt utilizate materiale combustibile (pct. 57, subpunct nr. 5 din HG nr. 847/2022);

Pe tavanul căilor de evacuare din casa de odihnă nr. 14,10,9,11,12,13 sunt utilizate materiale combustibile (pct. 57, subpunct nr. 5 din HG nr. 847/2022).

11. Declarațiile persoanei la care are loc inspectarea și/sau ale angajaților acesteia: _____

11.1 Semnătura reprezentantului /persoanei unde are loc inspectarea:

(numele, prenumele, funcția, date personale din B.I., contacte)

(semnătura)

12. Mențiuni speciale

12.1 Semnătura martorilor:

1. _____

2. _____

(numele, prenumele, date personale din B.I., contacte) (semnătura)

13.Propuneri: De înlăturat neconformitățile depistate în cadrul controlului.

14. Anexe poze foto.

15. Semnăturile inspectorilor:

Mihail Alexuța

(numele, prenumele)

(semnătura)

16. Copia Actului de inspectare am primit:

(funcția, numele, prenumele reprezentantului)

(semnătura)

(data)