



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova
Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

ACT DE INSPECTARE

Nr. 5489 din 30.05.2023

1. Numele, prenumele și funcția persoanelor care au efectuat inspectarea la fața locului:

Sergei Mironciuc, inspector principal al Direcției Supraveghere Tehnică Nord

2. Temeiul efectuării inspectării: Cerere nr.5489/23 din 23.05.2023

3. Domeniul de activitate cercetat: evaluarea riscului de incendiu

4. Locul inspectării, denumirea obiectivului, adresa: AO „Generația Nouă”, tabără de odihnă pentru copii „Prietenia”, situată în sat. Rădoaia, r-nul Sîngerei.

5. Timpul efectuării inspectării: 29.05.2023

6. Beneficiar/Investitor/Proprietar: Administrator Pînzaru Tatiana..

7. Antreprenor/Subantreprenor:

8. Proiectant: Nu este cazul.

9. Descrierea obiectului inspectat/caracteristici: Construcție capitală cu 3 nivele. Gradul II de rezistență la foc. Asigurată cu accesul autospecialelor de intervenție la incendiu.

10. Constatările și rezultatele inspectării:

La momentul inspectării au fost depistate următoarele încălcări a normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor:

În dormitoare nu sunt instalate detectoare de semnalizare a incendiilor conform normativului (NCM E. 03.03:2018, p.6.2.1.5).

Nu este asigurat transmisia semnalului despre incendiu într-o incintă supravegheată permanent (NCM E. 03.03:2018, p.6.6.2.1.3).

Surse de alimentare cu apă pentru autospecialele de intervenție în caz de incendiu nu corespunde cerințelor normative (CHиП 2.04.02-84, p. 2.13, p. 2.14).

Ușile ieșirilor de evacuare din coridoare are zăvoare, ce ar împiedica deschiderea liberă a lor din interior, fără cheie (NCM E. 03.02-2014, p.6.18).

11. Declarațiile persoanei la care are loc inspectarea și/sau ale angajaților acesteia: _____

11.1 Semnătura reprezentantului /persoanei unde are loc inspectarea:

PANZARU Yan Sergeyevich
(numele, prenumele, funcția, date personale din B.I., contacte)



12. Mențiuni speciale -Actul de inspectare este valabil pe perioada de activitate pentru anul 2023.

-Prezentul Act poate fi contestat în contenciosul administrativ în conformitate cu alin. (1) art. 209 Cod Administrativ al RM în termen de 30 zile la Judecătoria Chișinău sediul Rîșcani.

-Totodată, neglijarea sau neîndeplinirea prescripțiilor Agenției pentru Supraveghere Tehnică atrage după sine la răspundere contravențională în baza art. 358 Cod Contravențional al Republicii Moldova.

12.1 Semnătura martorilor:

1. _____
2. _____
(numele, prenumele, date personale din B.I., contacte) (semnătura)

13. Propuneri: De înlăturat neconformitățile prescrise la punctul 10.

14. Anexe

15. Semnăturile inspectorilor:

Serghei Mironciuc
(numele, prenumele)

(semnătura)



(numele, prenumele)

(semnătura)

16. Copia Actului de inspectare am primit:

PANZARU Yan Sergeyevich
(funcția, numele, prenumele reprezentantului)

(semnătura)

(data)

