

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație capitală a sistemului de încălzire a bl.C la gradinița de copii din sat.
Cocieri, rl Dubasari

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2024 | |
|------------|---|-----------|---------|
| | | Luna | |
| | | 6 | 7 |
| 1. | Organizare de șantier | 1 zile | |
| 2. | Demolări | 3 zile | |
| 3. | Reparația sistemului de încălzire | 3 zile | 12 zile |
| 4. | Lucrări de finisare | | 2 zile |

Semnat: _____

Nume: Bragari Andrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FLY COM CONSTRUCT SRL