

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reparație la sediul Centrul de prestare servicii sociale nr.1 STAS Ungheni,
ATAS Centru-Vest, str.Alexandru cel Bun nr.16, s.Sculeni”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	An. 2026				
		Luna Mai – Iunie				
1.	Organizare de șantier	x				
2.	Lucrari pregatitoare (demolari/ demonari, desfaceri etc)			x	x	
3.	Lucrari generale de constructie finisari		x	x	x	
4.	Sistema electrica		x		x	
5.	Echipament tehnico-sanitar				x	x
6.	Sistema de incalzire		x		x	
7.	Montare echipamente				x	x

Semnat: electronic

Nume: Ion Titu

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL “Javelin N.A.”