

INVESTITOR (PROPRIETAR)
IMPS SCM Nr1

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 11 noiembrie 2019

Privind lucrarea Lucrari de Reparatie Capitala a sect.Patologia sarcini nr1 etj 2 Bloc K

executată la obiectul _____
în cadrul contractului nr. 106 din 24.04.2019 încheiat între UNICONS AI SRL și _____

IMPS SCM Nr1 pentru lucrările de
Lucrari de Reparatie Capitala a sect.Patologia sarcini nr1 etj 2 Bloc K

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____
eliberată de către Primăria mun. Chisinau, cu valabilitate pînă la _____,

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii _____, fiind formată din:

Mădălina A. - președintele comisiei
Căndăuș C. - responsabil tehnic
Mihail D. - diriginte de șantier
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele) _____
(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) documentația de proiect și de executare a lucrărilor de construcție este completă.
- 2) lucrările au fost executate conform prevederilor proiectului de execuție.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul :

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prezentarea documentației de proiect comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției și a avizelor organelor abilitate pozitive

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: _____
de supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre recepție finală

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral _____
adresa poștală Chisinau, , str.melestiu nr1 destinația -Reparatie Capitala
compusă din următoarele construcții - _____

suprafața la sol _____ - m.p., suprafața totală interioară -1200 m.p., număr de etaje - 1