

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație a sistemului de încălzire a grădiniței de copii nr. 128 din str.Otovasca 21/3, mun. Chișinău

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna august				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Lucrari de demontare	5 zile				
3.	Instalarea radiatoarelor si robinetelor	5 zile				
...	Efectuarea manuala a filetului de trecere si a probei de etansitate	5 zile				

Nume: STOIANOV Alexandr
Funcția în cadrul întreprinderii: _ administrator
Denumirea întreprinderii: __ST LUX INTERN SRL