

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01 din 21.02.2022

privind lucrarea "Lucrari de pavare a unei portiuni de drum pe teritoriul I.P.Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" or.Straseni, _ executată la obiectul **Institutia Publica Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" or. Strasen** în cadrul contractului nr 30 din 02 decembrie 2021 încheiat între SRL "Atar Inter" și Institutia Publica Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" pentru lucrările de "Lucrari de pavare a unei portiuni de drum pe teritoriul I.P. Liceul Teoretic "Mihai Eminescu or.Straseni", _

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 21 , eliberată de __Primaria mun. Straseni__ la 04.12.21, cu valabilitate pînă la __6(sase) luni__.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul __ 14/02/2022 – 18/02/22 __, fiind formată din:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1 Troian Tatiana | - Director I.P.L.T. "Mihai Eminescu" __ |
| 2 Nicolaescu Luiza | - Reprezentant APL __ |
| 3 Jereghi Maria | - Director adjunct __ |
| 4 Lica Tatiana | - Director adjunct gospodarie |
| 5 Rusu Olga | - Contabil sef |
| 6 Calancea Pantelimon | - Diriginte de santier __ |

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

aprobarea spre receptie _____

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

faptul ca toate lucrarile au fost executate in volum deplin _____

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de receptionat lucrarile "Lucrari de pavare a unei portiuni de drum pe teritoriul I.P. Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" or. Strasen

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 9 file, a fost încheiat astăzi 21/02/2022 la _____ în 3 exemplare.