

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație a laboratorului de sudură și încercări materiale„

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020		
		Zile		
		TOTAL: 60 zile		
1.	DEMONTARI ȘI EVACUĂRI	4		
2.	1. Lucrari de reparație la pereti 2. Schimbarea timplariei 3. Reparatia tavanelor 4. Reparatia pardoselilor Lucrari de reparație la rețeaua termica si lelctrica	12	3 7	8 8
3.	1. Lucrari de finisare la pereti 3. Finisarea tavanelor 4. Finisarea pardoselilor 5. Finisarea lucrarilor de reparație la rețeaua termica si lelctrica	5	5 5	3

Semnat: electronic

Nume: Iereghi Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL CONSTRUCTIV GRUP