



MD-2001, or. Chişinau, bd. Dm. Cantemir 5/5, of. 3
Tel. +373 22 27 73 53, fax +373 22 27 93 03
E-mail: termosistem@mail.ru

**Propunerea tehnica si financiara
a Companiei „Termosistem” SRL
conform Anexei nr. 22 si 23**

Specificații tehnice

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr.69

din "07" mai 2021

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2,3,4,6,7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------------|---------------------|--|--|-------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție: | MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1663744737337 | | | | Data: 07 octombrie 2022 | Alternativa nr.: ____ - _____ | |
| Obiectul achiziției: | Serviciul Vamal al RM | | | | Lot: 4 | Pagina: 1 din 2 | |
| Cod CPV 50000000-5 | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Denumirea modelul bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | LOT 4 | | | | | | |
| 1.1 | Postul vamal Leușeni (PVFI, rutier) m. Hîncești, s. Leușeni Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanelor: -Vailant GP 210 - 210 kwt - 1 unit, - Sime 100 kwt - 2 unit, - Sime 40 kwt - 2 unit. | Curățarea cazanelor (5 unit); - Verificarea funcționării pompelor (5 unit); - Verificarea funcționării vaselor de expansiune 80L, 50L (3 unit); - Curățarea filtrelor de motorină (5 unit); - Verificarea funcționării vanelor, clapetelor (1 unit); - Verificarea și curățarea contoarelor de motorină (4 unit); - Reglarea arzătoarelor (5 unit). În afară de aceasta, serviciile de mentenanță și deservirea utilajului cazangeriilor mai include verificarea: • etansietății cazanului; • bunei funcționări a | MD | - | Curățarea cazanelor (5 unit); - Verificarea funcționării pompelor (5 unit); - Verificarea funcționării vaselor de expansiune 80L, 50L (3 unit); - Curățarea filtrelor de motorină (5 unit); - Verificarea funcționării vanelor, clapetelor (1 unit); - Verificarea și curățarea contoarelor de motorină (4 unit); - Reglarea arzătoarelor (5 unit). În afară de aceasta, serviciile de mentenanță și deservirea utilajului cazangeriilor mai include verificarea: • etansietății cazanului; • bunei funcționări a | Curățarea cazanelor (5 unit); - Verificarea funcționării pompelor (5 unit); - Verificarea funcționării vaselor de expansiune 80L, 50L (3 unit); - Curățarea filtrelor de motorină (5 unit); - Verificarea funcționării vanelor, clapetelor (1 unit); - Verificarea și curățarea contoarelor de motorină (4 unit); - Reglarea arzătoarelor (5 unit). În afară de aceasta, serviciile de mentenanță și deservirea utilajului cazangeriilor mai include verificarea: • etansietății cazanului; • bunei funcționări a | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|---|--|--|---|---|--|
| | | <p>automatizării echipamentului;</p> <ul style="list-style-type: none"> • pompelor circulare, recirculare, alimentare cu apă; • presiunii alimentării cu combustibil; • funcționării boilerului; • tirajului coșului de fum; • reglării electrozilor de aprindere; • electrovenelor, supapelor de sens, presostatelor de aer și gaz, clapeta motorină; • funcționării blocului de comandă și simularea avariilor; • sistemelor de ventilare; • vantuzelor și deaeratoarelor; • funcționării aparatelor de măsurat și încercarea hidraulică a sistemelor de încălzire. | | | <p>automatizării echipamentului;</p> <ul style="list-style-type: none"> • pompelor circulare, recirculare, alimentare cu apă; • presiunii alimentării cu combustibil; • funcționării boilerului; • tirajului coșului de fum; • reglării electrozilor de aprindere; • electrovenelor, supapelor de sens, presostatelor de aer și gaz, clapeta motorină; • funcționării blocului de comandă și simularea avariilor; • sistemelor de ventilare; • vantuzelor și deaeratoarelor; • funcționării aparatelor de măsurat și încercarea hidraulică a sistemelor de încălzire. | <p>automatizării echipamentului;</p> <ul style="list-style-type: none"> • pompelor circulare, recirculare, alimentare cu apă; • presiunii alimentării cu combustibil; • funcționării boilerului; • tirajului coșului de fum; • reglării electrozilor de aprindere; • electrovenelor, supapelor de sens, presostatelor de aer și gaz, clapeta motorină; • funcționării blocului de comandă și simularea avariilor; • sistemelor de ventilare; • vantuzelor și deaeratoarelor; • funcționării aparatelor de măsurat și încercarea hidraulică a sistemelor de încălzire. | |
| | TOTAL | | | | | | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Arina Butmalai În calitate de: Director comercial

Ofertantul: Compania Termosistem SRL Adresa: bd. Dm. Cantemir 5/5 of. 63

Specificații de preț

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din "07" mai 2021

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, și 11 la necesitate iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: | MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1663744737337 | | | | | Data: „07” octombrie 2022 | | Alternativa nr.: ___ - _____ | | |
|----------------------------------|--|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|--|----------------------------|------------|
| Obiectul achiziției: | Lot 1 - <u>Servicii de deservire tehnica a cazangeriei pe motorină si echipamentelor aferente din cadrul postului vamal Leuseni</u> | | | | | Lot: 4 | | Pagina: 1 din 2 | | |
| Cod CPV 50000000-5 | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificatia bugetara IBAN | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | LOT 4 | | | | | | | La solicitarea beneficiarului in decurs de 20 zile calendaristice | | |
| 1 | Curatirea cazanelor 210kw Vaillant GP210 | Buc | 1 | 2175-00 | 2610-00 | 2175-00 | 2610-00 | | | |
| 2 | Curatirea cazanelor 100kw - Sime | Buc | 2 | 2437-50 | 2925-00 | 4875-00 | 5850-00 | | | |
| 3 | Curatirea cazanelor 40kw - Sime | Buc | 2 | 1737-50 | 2085-00 | 3475-00 | 4170-00 | | | |
| 4 | Verificarea funtionarii pompelor | Buc | 5 | 395-00 | 474-00 | 1975-00 | 2370-00 | | | |
| 5 | Verificarea functionarii vaselor de | Buc | 3 | 358-33 | 430-00 | 1075-00 | 1290-00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|----------|--------|---------------|-----------|------------------|--|--|--|
| | expansiune 80L, 50L | | | | | | | | | |
| 6 | Curatirea filtrelor de motorina | Buc | 5 | 155-00 | 186-00 | 775-00 | 930-00 | | | |
| 7 | Verificarea functionarii vanelor, clapetelor | Buc | 1 | 775-00 | 930-00 | 775-00 | 930-00 | | | |
| 8 | Verificarea si curatarea contoarelor de motorina | Buc | 4 | 675-00 | 810-00 | 2700-00 | 3240-00 | | | |
| 9 | Reglarea arzatoarelor | Buc | 5 | 775-00 | 930-00 | 3875-00 | 4650-00 | | | |
| | TOTAL: | | | | | 21 700-00 | 26 040-00 | | | |
| | Inclusiv 20% TVA: | | | | | | 4340-00 | | | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Arina Butmalai În calitate de: Director comercial

Ofertantul: Compania Termosistem SRL Adresa: bd. Dm. Cantemir 5/5 of. 63

