

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul Reparatia capitala a filialei LT M.Eminescu de pe str.Pacii 29,or.Causeni
2. Numărul și data contractului **Contact Nr.19 din 28.06.2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului **L.T. M.Eminescu,or.Causeni**
4. Adresa beneficiarului **_or.Causeni,str.A.Mateevici 18**
5. Țara **_R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
7. Valoarea contractului
 - a) **inițială** 970 767.0.lei
(la data semnării contractului) _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **45 zile** _____
 - b) efectiv realizată **40 zile** _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _
- PV Nr.1 20 iulie 2018
- PV Nr.2 06 august 2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

Data completării:26.02.2019

Nume: Gandrabur Oxana

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL San Construct Grup

Semnat:

