

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 18 din 30.12.2024

privind "Lucrări de reparație a blocurilor sanitare la etajul nr.7, 6, 5 în blocul nr.4 a IMSP IMU – REPETAT - II" executată la obiectul IMSP IMU în cadrul contractului nr. 705 din 18.11.2024, încheiat între IMSP IMU și "Apis-Miele" SRL.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate până la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 30.12.2024, fiind formată din: Sîrbu Timur, șef secția Menținanță, Infrastructură și Dezvoltare

Grevici Veaceslav, șef serviciul termotehnic

Conacu Vasile, șef serviciul electric

Melnic Nina, șef serviciul reparație

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Martalog Veronica

(numele, prenumele)

secretarul comisiei


(calitatea)

Cojocar Tatiana

(numele, prenumele)

director "Apis-Miele" SRL

(calitatea)



4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 0100520225.14, adresa poștală Chișinău, Toma Ciorba, 1, destinația - Blocurile sanitare la etajele 7, 6, 5 în blocul nr.4, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol 621,0 m², suprafața totală supusă reparației 14,04 m², numărul de etaje 8, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 30.12.2024 la ora 10:00 în 3 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: _____

Membri: _____

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. "Lucrări de reparație a blocurilor sanitare la etajul nr.7, 6, 5 în blocul nr.4 a IMSP IMU – REPETAT - II", este.

TRANSMISĂ:

"Apis-Miele" SRL

" _____ "

L.Ș. _____

(semnătura)



PRIMITĂ:

IMSP IMU



" _____ "

(semnătura)