

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație capitală a drumului G113 Bender – Copanca – Plop-Știubei – Căușeni, km 28,76– 35,07 (Etapa I).

(denumirea lucrărilor)																
Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Total= 15 Luni														
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
1	Organizare de șantier															
2	Lucrări de reparație capitală a drumului G113 Bender – Copanca – Plop-Știubei – Căușeni, km 28,76– 35,07 (Etapa I).															

Nota:
Începerea lucrărilor este condiționată de:
- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;
din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică, respectiv durata totală a execuției construcției drumului este estimată la 15 luni, inclusiv:
- perioada de pregătire – 0,5 luni;
- perioada de conservare a șantierului pe perioada rece a anului – 3 luni. .

Semnat: _____
Nume: ȚURCANU Liviu
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL