

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**”Lucrări de reparație a încăperilor etajului 2, căminul nr. 3, str. Odesa”**

	Denumirea lucrărilor	Durata executării lucrărilor															
		150 zile calendaristice															
		10 zc	10 zc	10 zc	10 zc	10 zc	10 zc	10 zc	10 zc	10 zc	10 zc	10 zc	10 zc	10 zc	10 zc	10 zc	
1	Lucrări de demolare	■	■						■	■			■				
2	Executare tavane.					■	■					■			■	■	
3	Finisare pereți		■	■	■					■	■	■	■			■	■
4	Montare tâmplărie			■	■	■								■	■		
5	Executare pardosele					■	■	■							■	■	
6	Rețeaua de încălzire												■	■	■		
7	Lucrări bloc sanitar		■	■						■	■	■					
8	Rețele de electricitate			■	■	■						■	■	■		■	■
9	Rețele curenți slabi				■	■	■						■	■	■	■	

Ceban Adrian,  
 ”Comod Construct” SRL