

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR **Lucrari de reparatie a casangeriei Palatului de Cultura (REPETAT)**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019			
		Aprilie	Mai	Iunie	
1.	Organizare de şantier				
2.	Lucrari de reparatie Categorii de lucrări:				
	1. Demontare				
	2. Lucrari de montare			***	
	3. Finisari			*	

Data completării: 22.05.2019

Nume/prenume: Gandrabur Oxana

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei SRL San Construct Grup



Semnăt: