

MOLDOVA


C-C 433



REVIZIA TEHNICĂ

2023

No 0616059



INSPECTORATUL DE STAT PENTRU
SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ
„INTEHAGRO”

CHIȘINĂU

Nr. 081568

(subdiviziunii teritoriale)

VERIFICARE TEHNICĂ

mașinii autoproductate de meliorație,
construcție a drumurilor

Data 15.11.2023

I. Datele tractorului, remorcii mașinii autoproductate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:

1. Cod unic de identificare		7. Categoria	EXCAVATOR
2. Nr. de înmatriculare	C-C 433	8. Marca	EO
3. Certificat tehnic de înmatriculare	AB038831	9. Model	33211
4. Numărul de fabricație a mașinei		10. Anul fabricației	2003
5. Numărul de fabricație al motorului	30115395	11. Culoarea	ROȘU
6. Numărul de fabricație a șasiului	49		

II. Datele proprietarului:

Nume, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal Cod fiscal	Adresa
EDILITATE S.A.	1003600045544	mun. Chișinău, str. Eminescu Mihai, 49

III. Rezultatul verificării stării tehnice a sistemelor de bază a tractorului, remorcii, mașinii autoproductate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:

Admis;
 Neadmis din pricina defecțiunilor depistate la:

- Sistemul de frinare
- Circuit electric
 - Fare
 - Indicatoare :
 - Gabarit
 - Viraj
 - „Stop”
- Motor de pornire
- Mecanism de direcție
- Pneuri
- Alte mecanisme, agregate

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonul nr. 0616059

I. S. Inginerul-inspector


POPESCU DORIN

(nume, prenume)

(semnătura)

Cu rezultatul testării sunt cunoscut

(semnătura proprietarului unității de tehnică)




MOLDOVA

C-C 811



REVIZIA TEHNICĂ

2023



Nr 0616062



INSPECTORATUL DE STAT PENTRU
SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ
„INTEHAGRO”

CHIȘINĂU

(subdiviziunii teritoriale)

Nr. 081571

VERIFICARE TEHNICĂ

mașinii autopropulsate de meliorație,
construcție a drumurilor

Data 15.11.2023

Datele tractorului, remorcii mașinii autopropulsate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:

1. Cod unic de identificare	7. Categoria	EXCAVATOR
2. Nr. de înmatriculare	8. Marca	BOREX
3. Certificat tehnic de înmatriculare	9. Model	2102
4. Numărul de fabricație a mașinei	10. Anul fabricației	2004
5. Numărul de fabricație al motorului	11. Culoarea	GALBEN
6. Numărul de fabricație a șasiului		839072242827

II. Datele proprietarului:

Nume, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal Cod fiscal	Adresa
EDILITATE S.A.	1003600045544	mun. Chișinău, str. Eminescu Mihai, 49

III. Rezultatul verificării stării tehnice a sistemelor de bază a tractorului, remorcii, mașinii autopropulsate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:

Admis;
 Neadmis din pricina defecțiunilor depistate la:

- Sistemul de frânare
- Circuit electric
 - Fare
 - Indicatoare :
 - Gabarit
 - Viraj
 - „Stop”
 - Claxon
 - Girofare
 - Acumulator
- Motor de pornire
- Mecanism de direcție
- Pneuri
- Alte mecanisme, agregate

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonul nr. 0616062

Inginerul-inspector
POPESCU DORIN

(nume, prenume)

(semnătura)

Cu rezultatul testării sunt cunoscut

(semnătura proprietarului unității de tehnică)



MOLDOVA


C-B 243



REVIZIA TEHNICĂ

2023

№ 0616060



INSPECTORATUL DE STAT PENTRU
SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ
„INTEHAGRO”

CHIȘINĂU

(subdiviziunii teritoriale)

Nr. 081569

VERIFICARE TEHNICĂ

șinii autopropulsate de meliorație,
instrucție a drumurilor

Data 15.11.2023

Datele tractorului, remorcii mașinii autopropulsate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:

Cod unic de identificare

7. Categoria

AUTOGREIDER

Nr. de înmatriculare C-B 243

8. Marca

GS

Certificat tehnic de înmatriculare AB000513

9. Model

10-01

Numărul de fabricație a mașinei

10. Anul fabricației

2001

Numărul de fabricație al motorului 459589

11. Culoarea

GALBEN

Numărul de fabricație a șasiului 010009

I. Datele proprietarului:

Nume, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal Cod fiscal	Adresa
EDILITATE S.A.	1003600045544	mun. Chișinău, str. Eminescu Mihai, 49

II. Rezultatul verificării stării tehnice a sistemelor de bază a tractorului, remorcii, mașinii autopropulsate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:

Admis;
 Neadmis din pricina defecțiunilor depistate la:

1. Sistemul de frînare

2. Circuit electric

• Fare

• Indicatoare :

Gabarit

Viraj

„Stop”

3. Motor de pornire

4. Mecanism de direcție

5. Pneuri

6. Alte mecanisme, agregate

Claxon

Girofare

Acumulator

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonul nr.

0616060

L.S. Inginerul-inspector



Cu rezultatul testării sunt cunoscut

POPESCU DORIN

(nume, prenume)

(semnătura)

(semnătura proprietarului unității de tehnică)



MOLDOVA


C-C 998



REVIZIA TEHNICĂ

2023

№ 0616061

INSPECTORATUL DE STAT PENTRU
SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ
„INTEHAGRO”

CHIȘINĂU

(subdiviziunii teritoriale)

Nr. 081570

VERIFICARE TEHNICĂ

mașinilor autopropulsate de meliorație,
construcție a drumurilor

Data 15.11.2023

Datele tractorului, remorcii mașinii autopropulsate de meliorație, construcție sau
construcție a drumurilor:

1. Cod unic de identificare		7. Categoria	RULOU
2. Nr. de înmatriculare	C-C 998	8. Marca	HAMM
3. Certificat tehnic de înmatriculare	AB049874	9. Model	GRW15
4. Numărul de fabricație a mașinei		10. Anul fabricației	2001
5. Numărul de fabricație al motorului	00574439	11. Culoarea	ROȘU
6. Numărul de fabricație a șasiului	46082		

II. Datele proprietarului:

Nume, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal Cod fiscal	Adresa
EDILITATE S.A.	1003600045544	mun. Chișinău, str. Eminescu Mihai, 49

III. Rezultatul verificării stării tehnice a sistemelor de bază a tractorului, remorcii, mașinii
autopropulsate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor: Admis; Neadmis din pricina defecțiunilor depistate la:

- Sistemul de frînare
- Circuit electric
 - Fare
 - Indicatoare:
 - Gabarit
 - Viraj
 - „Stop”
 - Claxon
 - Girofare
 - Acumulator
- Motor de pornire
- Mecanism de direcție
- Pneuri
- Alte mecanisme, agregate

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonul nr. 0616061

Inginerul-inspector


POPESCU DORIN

(nume, prenume)

(semnătura)


Cu rezultatul testării sunt cunoscut

(semnătura proprietarului unității de tehnică)



MOLDOVA

C-RT 825



REVIZIA TEHNICĂ
2023

№ 0616063



INSPECTORATUL DE STAT PENTRU
SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ
„INTEHAGRO”

CHIȘINĂU

Nr. 081572

(subdiviziunii teritoriale)

VERIFICARE TEHNICĂ

mașinilor autopropulsate de meliorație,
construcție a drumurilor

Data 15.11.2023

I. Datele tractorului, remorcii mașinii autopropulsate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:

1. Cod unic de identificare		7. Categoria	RULOU
2. Nr. de înmatriculare	C-RT 825	8. Marca	BW80
3. Certificat tehnic de înmatriculare	AB103916	9. Model	AD-2
4. Numărul de fabricație a mașinei		10. Anul fabricației	2005
5. Numărul de fabricație al motorului		11. Culoarea	VERDE
6. Numărul de fabricație a șasiului	F/N		

II. Datele proprietarului:


Nume, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal Cod fiscal	Adresa
EDILITATE S.A.	1003600045544	mun. Chișinău, str. Eminescu Mihai, 49

III. Rezultatul verificării stării tehnice a sistemelor de bază a tractorului, remorcii, mașinii autopropulsate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:

 Admis;
 Neadmis din pricina defecțiunilor depistate la:

- Sistemul de frînare
- Circuit electric
 - Fare
 - Indicatoare :
 - Gabarit
 - Viraj
 - „Stop”
- Motor de pornire
- Mecanism de direcție
- Pneuri
- Alte mecanisme, agregate
 - Claxon
 - Girofare
 - Acumulator

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonul nr. 0616063



Inginerul-inspector

POPESCU DORIN

(nume, prenume)

(semnătura)

Cu rezultatul testării sunt cunoscut

(semnătura proprietarului unității de tehnică)

