

INVESTITOR: PRIMARIA s.CIUCIULENI

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 02 din 13.06.24

privind lucrarea „**Reparația străzilor locale și trotuarelor în s.Ciuciuleni, r.Hîncești**” executată la obiectul **Reparația străzilor locale și trotuarelor în s.Ciuciuleni, r.Hîncești** în cadrul contractului nr. **13/VM/24 din 07 iunie 2024** încheiat între **SRL POMIXNORD și PRIMARIA s.Ciuciuleni, rl. Hîncești** pentru lucrările „**Reparația străzilor locale și trotuarelor în s.Ciuciuleni, r.Hîncești**”

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. **13/VM/24 din 07 iunie 2024**.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în baza **dispoziției nr. 86 din 13.06.2024**, în intervalul _____, fiind formată din:

Președintele comisiei **Grigoraș Gheorghe** – primarul s.Ciuciuleni

Membrii comisiei **Grosu Anastasia** – secretar al CL

Mironică Gheorghe – contabil

Belei Ion – specialist RRF

Brăgaru Vitalie – președinte AO „ALDAS”

Nicolai Maria – consiliera

Cociobanu Maria – consiliera

Taşcă Elena – consiliera

Nagacevschi Ruslan – responsabil tehnic

Cheptene Gheorghe – Diriginte de șantier, Antreprenor General

3. Constatările comisiei de recepție sunt reflectate în anexele nr.1,2,3

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Spre recepție

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

La finalizarea lucrărilor efectuarea controlului vizual de recepție a lucrărilor executate.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

lucrarea „Reparația străzilor locale și trotuarelor în s.Ciuciuleni, r.Hîncești” de a primi în exploatare cu termenul de garanție a lucrărilor conform contractului, care constituie 12 luni din data semnării prezentului proces-verbal

- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală s.Ciuciuleni, rl. Hincesti destinația Drum local.

7. Prezentul proces-verbal, Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ la Primaria s.Ciuciuleni, rl. Hincesti în 3 exemplare.

Președintele comisiei

Grigoras Gheorghe – primarul s.Ciuciuleni

Digitally signed by Grigoras Gheorghe
Date: 2024.06.13 13:52:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Membrii comisiei

Grosu Anastasia – secretar al CL

Digitally signed by Grosu Anastasia
Date: 2024.06.13 14:26:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Mironică Gheorghe
Date: 2024.06.13 14:05:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Mironică Gheorghe – contabil

Belei Ion – specialist RRF



Brăgaru Vitalie – președinte AO „ALDAS”

Digitally signed by Brăgaru Vitalie
Date: 2024.06.13 14:44:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Belei Ion
Date: 2024.06.13 14:46:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Nicolai Maria – consiliera

Digitally signed by Nicolai Maria
Date: 2024.06.13 14:38:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Cociobanu Maria – consiliera

Taşcă Elena – consiliera

Digitally signed by Cociobanu Maria
Date: 2024.06.13 14:41:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Nagacevschi Ruslan – responsabil tehnic

Cheptene Gheorghe – Diriginte de șantier, Antreprenor General

8. Lucrarea „Reparația străzilor locale și trotuarelor în s.Ciuciuleni, r.Hincești”

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

« » 2024

« » 2024

L.S.
Digitally signed by Ceban Veaceslav
Date: 2024.06.13 14:44:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș.
(semnătură)
Digitally signed by Grigoras Gheorghe
Date: 2024.06.13 13:53:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ANEXA nr. 1

LA PROCESUL VERBAL

DE RECEPȚIE

LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 02, din 13.06 2024

LISTA PIESELOR DIN DOCUMENTAȚIA SCRISĂ ȘI DESENATĂ A
OBIECTULUI, CARE AU LIPSIT SAU SÎNT INCOMPLETE.

Comisia de recepție constată, că din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată n-au lipsit și sunt complete toate piesele.

Președintele comisiei:

Digitally signed by Grigoraș Gheorghe
Date: 2024.06.13 13:54:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Grigoraș G.

Diriginte de șantier:



Cheptene Gh.

Responsabil tehnic:



Nagacevschi R.

LA PROCESUL VERBAL
DE RECEPȚIE
LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 02 din 13.06 2024

LISTA
LUCRĂRILOR CUPRINSE ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ, CE NU AU FOST
EXECUTATE.

Comisia de recepție constată, că lucrările de construcție - montaj au fost executate conform documentației în totalmente.

Digitally signed by Grigoraș Gheorghe
Date: 2024.06.13 13:58:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Președintele comisiei:


Grigoraș G.

Diriginte de șantier:

Cheptene Gh.

Responsabil tehnic:

Nagacevschi R.



LA PROCESUL VERBAL
DE RECEPȚIE
LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 02 din 13.06 2024

LISTA
LUCRĂRILOR CUPRINSE ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ LA CARE NU
S-AU RESPECTAT PREVEDERILE PROECTULUI

Comisia de recepție constată că au fost respectate integral prevederi cerințelor în vigoare.

Digitally signed by Grigoraș Gheorghe
Date: 2024.06.13 13:59:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Președintele comisiei:

Grigoraș G.

Diriginte de șantier:

Cheptene Gh.

Responsabil tehnic:

Nagacevschi R.

