

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. 21170882 din 13 febr 2024
Obiectul achiziției: Servicii de reparare și de întreținere și servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotică, pentru echipament de telecomunicații și pentru echipament audiovizual

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1: Servicii de reparație a tehnicii de birou						
Imprimanta EPSON L6160 A4	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate.	Conf. modelului	Conf. modelului	Conform caietului de sarcini;	Conform caietului de sarcini;	ISO
Imprimanta Canon i-Sensys MF211	Diagnostica. Profilaxia imprimantei. Înlocuirea pieselor defectate..	Conf. modelului	Conf. modelului	Conform caietului de sarcini;	Conform caietului de sarcini;	ISO
Imprimanta HP Laser Jet M1132 MFP	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate.	Conf. modelului	Conf. modelului	Conform caietului de sarcini;	Conform caietului de sarcini;	ISO
Imprimanta MFD Canon iSensys MF113W	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Conf. modelului	Conf. modelului	Conform caietului de sarcini;	Conform caietului de sarcini;	ISO
Imprimanta MFD Epson L850	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Conf. modelului	Conf. modelului	Conform caietului de sarcini;	Conform caietului de sarcini;	ISO
Imprimanta HP LJ Pro 100 color M175nw	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Conf. modelului	Conf. modelului	Conform caietului de sarcini;	Conform caietului de sarcini;	ISO

Imprimanta HP LJ Pro M225d	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Conf. modelului	Conf. modelului	Conform caietului de sarcini;	Conform caietului de sarcini;	ISO
Imprimanta HP Laser Jet Pro 300 M351a	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Conf. modelului	Conf. modelului	Conform caietului de sarcini;	Conform caietului de sarcini;	ISO
Imprimanta Canon MF 3010	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectatebază	Conf. modelului	Conf. modelului	Conform caietului de sarcini;	Conform caietului de sarcini;	ISO
Imprimanta Canon iR2204N	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Conf. modelului	Conf. modelului	Conform caietului de sarcini;	Conform caietului de sarcini;	ISO
Imprimanta Canon IR-2206N	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate.	Conf. modelului	Conf. modelului	Conform caietului de sarcini;	Conform caietului de sarcini;	ISO
Imprimanta HP Laser Jet Pro MFP M426fdw	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Conf. modelului	Conf. modelului	Conform caietului de sarcini;	Conform caietului de sarcini;	ISO
Imprimanta Canon MF-3410	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Conf. modelului	Conf. modelului	Conform caietului de sarcini;	Conform caietului de sarcini;	ISO
Imprimanta EPSON Stylus L550	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Conf. modelului	Conf. modelului	Conform caietului de sarcini;	Conform caietului de sarcini;	ISO
Imprimanta HP LJ ProMFP M26nw	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Conf. modelului	Conf. modelului	Conform caietului de sarcini;	Conform caietului de sarcini;	ISO
Imprimanta HP Laser Pro M1536 MFP	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Conf. modelului	Conf. modelului	Conform caietului de sarcini;	Conform caietului de sarcini;	ISO
Imprimanta Canon i-SENSYS LBP3360	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Conf. modelului	Conf. modelului	Conform caietului de sarcini;	Conform caietului de sarcini;	ISO
Imprimanta Canon MF 411DW	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Conf. modelului	Conf. modelului	Conform caietului de sarcini;	Conform caietului de sarcini;	ISO

Imprimanta HP LJ 3390 All in one	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Conf. modelului	Conf. modelului	Conform caietului de sarcini;	Conform caietului de sarcini;	ISO
Imprimanta HP LJ 2600n color	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Conf. modelului	Conf. modelului	Conform caietului de sarcini;	Conform caietului de sarcini;	ISO
Imprimanta Xerox Phaser 3160B	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Conf. modelului	Conf. modelului	Conform caietului de sarcini;	Conform caietului de sarcini;	ISO
Imprimanta HP LJ P1505	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Conf. modelului	Conf. modelului	Conform caietului de sarcini;	Conform caietului de sarcini;	ISO
Imprimanta HP LJ Pro M1212	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Conf. modelului	Conf. modelului	Conform caietului de sarcini;	Conform caietului de sarcini;	ISO
Imprimanta HP LJ P1008	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Conf. modelului	Conf. modelului	Conform caietului de sarcini;	Conform caietului de sarcini;	ISO
Imprimanta Samsung ML2240	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Conf. modelului	Conf. modelului	Conform caietului de sarcini;	Conform caietului de sarcini;	ISO
Imprimanta Xerox Phaser 3117	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Conf. modelului	Conf. modelului	Conform caietului de sarcini;	Conform caietului de sarcini;	ISO
Imprimanta Samsung ML 2250	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Conf. modelului	Conf. modelului	Conform caietului de sarcini;	Conform caietului de sarcini;	ISO
Imprimanta Samsung ML 2015	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Conf. modelului	Conf. modelului	Conform caietului de sarcini;	Conform caietului de sarcini;	ISO
Imprimanta Canon I-sensys MF 211	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Conf. modelului	Conf. modelului	Conform caietului de sarcini;	Conform caietului de sarcini;	ISO
Imprimanta Canon LBP 6000	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Conf. modelului	Conf. modelului	Conform caietului de sarcini;	Conform caietului de sarcini;	ISO

Imprimanta Brother MFC J3930 DW A3	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Conf. modelului	Conf. modelului	Conform caietului de sarcini;	Conform caietului de sarcini;	ISO
Imprimanta Canon MF 443 DW	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Conf. modelului	Conf. modelului	Conform caietului de sarcini;	Conform caietului de sarcini;	ISO
TOTAL						

Notă: Piesele noi incluse în costul reparației. În cazul în care ofertantul nu poate repara echipamentul timp de 7 zile îl va înlocui cu unul nou, cu aceiași parametri. Garanția reparației minim 1 an.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Secara Sava În calitate de: Administrator
Ofertantul: Digital Store Adresa: Chișinău str. Ismail 23