

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări interioare de reparație a grădiniței din s. Brînzenii Vechi, r-nul Telenești

		Luna - din data semnării contractului															
		I				II				III							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	Organizația de șantier	XXX															
2.	Lucrări de reparație interioare	XXX	XX X	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX						
3.	Lucrări de electricitate			XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
4.	Lucrări sanitare								XXX	XXX	XXX	XXX					
11.	Recepția la terminarea lucrărilor												XXX				

Semnat: _____

Nume: _Elena Melnic - director _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _ SRL „StrongBoss Construct „, _____