

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de resistemizare/reparatie capitala a salii de sport din cladirea cu numarul cadastral 0100518.107.08 situata pe str. Mesager, nr.5/5, mun. Chisinau

			2026																																			
			LUNA 1				LUNA 2				LUNA 3				LUNA 4				LUNA 5				LUNA 6				LUNA 7				LUNA 8							
Nr.	Denumirea activitatii	Durata	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Elemente constructive	60 zile																																				
2	Solutii arhitecturale	240 zile																																				
3	Retele de apa si canalizare	60 zile																																				
4	Retele electrice interioare	67 zile																																				
5	Semnalizare incendiu	60 zile																																				

Data completarii: 09 martie 2026

Nume: IGOR CEBAN

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: S.R.L. CONS ART ENGINEERING