



CONTRACT Nr.18

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

17.07. 2019

s. Balasesti
(localitatea)

reprezentat(ă) prin **SC STACI GRUP S.R.L.** denumit(ă) în continuare „Furnizor/Prestator/
reprezentat PELIVAN E .Antreprenor,,pe de o parte, și **PRIMARIA BALASESTI**
reprezentat(a) prin Chetrari Gheorghe denumit(ă) în continuare,, Bineficiar pe de o parte(ambii
denumiti in continuare Parti,,)

Au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea,lucrarilor **Reparatia unei portiuni de
drum din s. Balasesti** denumit in continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. ~~Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează~~
3. ~~Livrarea servicii de reparatie a unei portiuni de drum.~~
4. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
5. Suma prezentului contract constituie **269735.59(Doua sute saizeci si noua mii sapte sute trezeci si cinci lei 59.bani)MD.**
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
6. Achitarea se efectuează
prin transfer.
(modalitatea de achitare)
7. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
8. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe
9. cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
10. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se
11. efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data
12. semnării acestuia de către Părți.
13. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu
14. prevederile legislației în vigoare.
15. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
16. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către
17. Părți, fiind valabil pînă la “31.12.2019”

**Datele de identificare juridice,
poștale și de plată ale părților:**

“Furnizorul/ S.C. Staci Grup S.R.L.

Adresa: **mun. Chisinau str. Podgorenilor
97 bul. 20**

Tel./Fax: **022-46-34-90**

Denumire **BC Moldinconbanc**

a Băncii: **Fil. Invest**

Adresa

Băncii:

Cod

Bancar:

MOLDMD2X329

Cod IBAN **MD79ML00000002251329136**

Cod fiscal **1011600005156**

Semnăturile

“ Beneficiarul”: Primaria Balasesti

Adresa: **s. Balasesti**

Tel./Fax: **026274227/026292341**

Denumire **TREZMD2X**

a Băncii:

Adresa

Băncii:

Cod

Bancar:

226624

Cod **MD43TRPDAO222500F11528AB**
IBAN

c/f **1007601002267**

părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

“ Beneficiarul”:



SPECIFICAȚIA BUNURILOR
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	Cod CPV	Cantitatea / volumul (unit. de măsură)	Prețu l/ costu l	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrări lor/serviciilor			S T A S (T O C T)
							Speci f.teh n ica	Tar a de orig ine a pro dus elor		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Reparatia unei portiuni de drum conform devizului de cheltueli nr.1				269 735,59					
	inclusiv TVA				44 955,93					

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

“Beneficiarul”:



Contabil: _____

Înregistrat: nr. _____

Trezoreria _____

“ ” _____ 20 _____

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 26 Iulie 2019

privind lucrarea Reparatia unei portiuni de drum executată la obiectul satul .Balasesti r-ul Singerei în cadrul contractului nr. 18 din 17.07.2019 încheiat între SC STACI GRUP și Pimaria Balasesti pentru lucrările de Reparatia unei portiuni de drum din s.Balasesti

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. OS3376 eliberată de _____ la 02.11.2016 cu valabilitate pînă la 01.11.2017 Greenhill

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 26.07.2019 fiind formată din:

1. Gheorghe Chetrari –Primar(Beneficiar)

2. Boldul Valerii-Responsabil Tehnic

3. Ojog Efrosinia

4. Popa Tudor

5. Paladi Dumitru

6. Edu Oleg

7. Loghin Petru

3. Au mai participat la recepție: SC “Staci” Grup SRL

Pelivan Ecaterin

Antreprenor

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. **Constatările comisiei de recepție**

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4). Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Lucrarile efectuate la obiectul „Reparatia unei portiuni de drum din s. Balsesti,, conform devizului de cheltueli, si au fost finalizate in timp, procesul verbal de reteptie finala este alcatuit pentru a chitarea serviciilor cu antreprenorul.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 1 fișă și 2 anexe numerotate, cu un total de fișe, a fost încheiat astăzi 26 iulie 2019 în doua exemplar

Comisia de recepție:

Președinte Gh. Chetrari

Membri: Bold Valeriu

Ojog E

Edu Oleg

Popa Tudor

Loghin P

(numele, prenumele, semnătura)

Specialiști:



10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

" " 2019

" " 2019

